

CERTIFICAT DE CONTRÔLE PÉRIODIQUE

Date 20 3 12

Fabricant	Année de Construction			Coordonnées propriétaire Nom La Dai Da Sauha et Anne Sofhis rue faseth Bullin 2 Ville 4280 RANNE Certificat N° Adresse stockage rue Mangue 16 Ville 4950 ONSONA			
			N 11 10 /	0 - 0 4		En ordre	en ordre
Permis d'exploiter	7			2021	☐ Non communiqué	4	
Plaquette d'identification	×.		□incomplet	☐ Manque :		2	
Pictogrammes de sécurité		×	incomplet	☐ Manque :			
Arret d'urgence		K	Manquant	☐ Ne fonctionne pas			
Soutirage ou pompe	×		□Fuite	☐ En panne		R	
Système de jaugeage	M		W Elotour Lette	☐ Pneumatique	☐ Electronique	X	
Système anti débordement	M		☐ Sifflet	✓ Sonde ✓ Sond		No.	
Système de détection de fuites		II)	☐ Liquide ☐ Dépression	☐ Temp. Antigel : ☐ Pression	☐ Pas de système		
Autre accessoires sur réservoir		×	Туре :				
Tuyauterie d'évent	DL		☐ Manque bonnet	Pas de pente vers cuve	☐ Diamètre trop faible	JZI	
Aire de remplissage	R		☐ Pas étanche ☐ Pas de pente vers cuv	☐ Trop petite /e ☐ Raccordement non con	forme	æ	
Aire de ravitaillement		異	☐ Pas étanche	☐ Trop petite			
Séparateur d'hydrocarbures		X	☐ Faire vider				
Bac de rétention		100	☐ étanche	☐ à réparer	Capacité:		
Stabilité réservoir		T)L					
Encombrement zone de stockage		M	☐ Faire évacuer la zone				
Chambre de visite	X		☐ Faire pomper	☐ A nettoyer	☐ Défaut d'étanchéité		
Coating réservoir		Ø	Repeindre				
Etanchéité réservoir	AL	•	15 VS	Contrôle TODA 15/ Date de co	alibration:7./1.7	**	
Etanchéité tuyauteries	R		Double parois	☐ Simple paroi	☐ Dans gaine		
Hauteur produit	d.				game	1	
CERTIFICAT DE CONTRÔLE PR	ÉCÉDEN						in-to it
Date:							
A l'issue de ce contrôle, l'exploitation de ce réservoir est : Autorisé: carte verte validité : 33 ans 10 ans Autorisé avec réparations : carte orange validité 6 mois							