

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:
14.161

Date du contrôle:
09/09/2022
Lieu du contrôle:
Boulevard Lambertmont 246 Bruxelles 1030

Agent-visiteur:
Michael Di Martino
Type de contrôle:
Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:
09/09/2022 11:12:07
Prochaine visite avant le:
09/09/2047

Données générales

Adresse de l'installation	Boulevard Lambertmont 246 Bruxelles 1030
Désignation de l'unité	5eme étage
Type de locaux	Appartement
Propriétaire, gestionnaire ou exploitant	Verplancke joffroy
Adresse du propriétaire	Boulevard Lambertmont 246 Bruxelles 1030
Installateur	

Données du raccordement

GRD	Sibelga
Numéro de compteur	20031751
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	XVB 4X10
Tension de service	3 x 230 V
Protection générale	25 A 3P

Contrôles

Schémas/plans	Liaisons équipotentielles	Fondations	Installation électrique
OK	OK	après 81	après 81

Description de l'installation	Voir Schema
Nombre de tableaux	1
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK
Prise de terre	Boucle
Résistance de terre (Ω)	4
Isolement ($M\Omega$)	> 0,5 MOhms

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années. Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel

+32 2 726 64 04 info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur

