

Contrôle Industriel Belge asbi

: 126 bit 12 - Avenue des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles Bruxelles Mons Parc Initialis - 2 avenue Descartes : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe Liègo

Tél. 02/245.46.95 - Fax. 02/215.12.78 Tél 065/32.15.51 - Fax 065/32.15.77 Tél. 04/234.17.00 - Fax. 04/234.17.80

Banque: 340-0298168-28 T.V.A. :BE 406.671.312

- CONFIDENTIEL -

N° de rapport /1. 1.08.08.28/01 Rapport de visite

Examen technique d'une installation alimentée au gaz propane /-butane

□ Extension d'une installation existante □ Installation existante avant remise en service Installation neuve Demandeur: Mª Magmo Mue G GERARDS Mº5 4834 GOE Linbourg Personne sur place: Hugena: Adresse de la visite: Pare G. GERARDS pof et 9 4834 GOE Date de visite : 2.8/0.8/0.8 références client :

2. Description de l'installation visitée :

Pression(s) de service :	1, 5 bar 37 mbar. Année de mise en service : 2008.	(O estimé)
Canalisations :	Ø cuivre : diamètre max	O Voir
		manquement(s)
Kaccords :	filetés O soudures O brasures O à sertir d'à compression O 3 pièces	O Voir manquement(s)
Le plan de	nous a été remis O ne nous a pas été remis O a été signé pour vu O n'existe	O Voir manquement(s)
l'installation:	pas	o von manquement(b)
Le compteur était :	O ouvert O scellé fermé O non monté 🔊 pas de compteur prévu	O Voir manquement(s)
	classe : G	

Essais d'étanchéité :

Réalisé : D'à l'aide d'un produit moussant O à l'aide du compteur	🖗 au manomètre de précision ou color	nne d'eau
Pression d'essai de	nt3	O Voir manquement(s)
O nous avons détecté des fuites aux endroits suivants :		O Voir manquement(s)

4. Appareils :

N	Marque et puissance	Туре	Emplacement	Montage	
0				conform	Non-conforme
		<u> </u>		e	
1	Vaillant 34 kw	C13	port Buandaire étage.	X	O Voir manquement(s)
A-	Vaillant 34KW	C13	M°9 Buandenie étale	×	O Voir manquement(s)
1					O Voir manquement(s)
	<i>ju</i>		۶ مر		O Voir manquement(s)

5. Manquements / Notes :

Note : ce rapport dactylographié est conforme au rapport manuscrit établi par l'inspecteur. Il est délivré sous ce format à titre de facilité pour le gestionnaire des installations.

pote: Homenogements extraieurs mon Celolisis

6. Conclusions:

Aucun manquement n'a été constaté. L'installation peut être (re)mise en service.

Certains manquements relatifs à la sécurité des personnes et des biens ont été constatés. L'installation ne peut pas être (re)mise en service.

Nom et signature/de l'inspecteu réception : Pour CIB,


Date d'émission :


Nom et signature du demandeur pour

Page 1/1 - Cerapport comporte A.A. annexe(s)


- Le présent contrôle a porte sur les parties visibles et accessibles de l'installation.- Les résultats s'appliquent uniquement aux travaux spécifiés dans la demande. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.- L'inspecteur est autorisé à signer le rapport en l'absence du chef de service et est conscient qu'il engage la responsabilité du service CIB.


RAP/CIB-G 05/0205-Rév.01






Rue guilloume génord Nº.7 4834 goé.





2)



(no

