

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS



ALV BVBA
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT Rijckeboer Hilda 921732 3641
Gidsenlaan 98 9990 MALDEGEM
BTW _____
TEL 050/71 07 53
MAIL _____
ADRES TANK X
Gidsenlaan 98 9990 MALDEGEM

Tankinhoud 5000 liter ☒ EW ☐ DW ☒ OG ☐ BG Datum plaatsing 13/3
☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES OK NOK NVT OPMERKINGEN

Inzage vorige attest ☒ ☐ ☐
Overvulbeveiliging ☒ ☐ ☐
☒ Sonde ☐ Fluit ☐ ☐ ☐
Aanwezigheid water en/of slib ☒ ☐ ☐
Hoeveelheid 0 cm
pH 7 (min 6) geleidbaarheid 1 (max 300mS/cm)

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping ☒ ☐ ☐
Rond vulpunt ☒ ☐ ☐

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting ☒ ☐ ☐
Vulling ☒ ☐ ☐
Aanzuigleiding ☒ ☐ ☐
Retourleiding ☒ ☐ ☐
Tigerloop ☐ ☐ ☒
Filter ☒ ☐ ☐

Niveaumeting

☐ Vlottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☒ Peillat ☐ Andere: _____

Potentiaalmeting -527 Mv ☒ ☐ ☐

Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒

Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒

☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano

☐ Peilputten ☐ Andere: _____

Dichtheidstest: ☐ SDT ☒ Testo ☐ ☐

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat ☐ ☐ ☐

Buitenwand ☐ ☐ ☐

Inkuiping ☐ ☐ ☐

☐ Waterdicht ☐ Koolstofwaterdicht

OPMERKINGEN

BC BETAALD.

PLAATS TANK

Achteraan het huis

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevoerd worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKENDE TECHNICUS (NAAM) Fonteyne DATUM KEURING 09 / 11 / 21

ERKENNINGNUMMER: SV 00802 ATTEST GELDIG TOT 09 / 11 / 26

HANDEKENING
TECHNICUS

HANDEKENING
KLANT

Rijckeboer