

## Gegevens opvraging

Ordernummer:	O2025-0284903	Datum opzoeking:	20/03/2025
Referentienummer:	Hasseltsesteenweg 272A-1	Zoekdata:	73347A0625/00M000
Perceel:	73347A0625/00M000		

### Resultaat opvraging perceel gelegen in Tongeren-Borgloon afdeling TONGEREN-BORGLOON 7 AFD/TONGEREN 7 AFD/, sectie A met perceelnummer 0625/00M000 [73347A0625/00M000]

#### Informatievraag: Woningen met een conformiteitsattest Indicatieve kaartweergave



#### Resultaat

- Op deze locatie werden er geen entiteiten gevonden met een conformiteitsattest.

#### Informatievraag: CA verplicht Indicatieve kaartweergave



#### Resultaat

- Op deze locatie is een conformiteitsattest niet verplicht.

### Indicatieve kaartweergave



### Resultaat

- Op deze locatie bedraagt de standaard geldigheidstermijn van een conformiteitsattest 120 maanden.
- Tongeren (3700) : 120m 1°. Indien de woningcontroleur gebreken in verband met vocht heeft vastgesteld, zowel wat betreft het omhulsel van de woning als de binnenwanden, wordt de geldigheidsduur beperkt tot vijf (5) jaar. 2°. Indien het volgende verloop betreffende de toestand van een woning zich voordoet: • vaststelling van gebreken van categorie II en III; • afgifte van een conformiteitsattest na herstel van de gebreken; • er wordt een nieuwe aanvraag voor een conformiteitsonderzoek ingediend; • binnen vijf (5) jaar opnieuw vaststelling van gebreken van categorie II en III; • herstel van deze gebreken; dan wordt de geldigheidsduur van het nieuwe conformiteitsattest beperkt tot 3 jaar. Indien bij de eerste en een volgende vaststelling strafpunten werden toegekend voor een te steile traphelling zullen die niet van invloed zijn op de geldigheidsduur van een volgend conformiteitsattest. Overige veiligheidsgebreken aan een trap zullen wel van invloed zijn op de geldigheidsduur. Borgloon (3840): 120m De geldigheidsduur van het conformiteitsattest wordt vastgelegd op : - 5 jaar : indien er in het technisch verslag in de categorie I "klein gebrek" meer dan 1 klein gebrek wordt vastgesteld - 10 jaar voor alle andere woningen

### Woningkwaliteit

De wet zegt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Een gezonde woning met een minimum aan comfort is immers een belangrijke voorwaarde voor een goede levenskwaliteit. Elke woning in Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal minimumnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Die woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Codex Wonen.

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen. U leest meer over woningkwaliteitsnormen op de pagina "[Welke zijn de woningkwaliteitsnormen?](#)"

Een gemeente kan het conformiteitsattest verplicht stellen voor een bepaald deel of voor alle huurwoningen (bv. de woningen in bepaalde wijken, de stadskern, woningen ouder dan 20 jaar,...). Het resultaat van deze opvraging werd hierboven weergegeven zoals bekend bij Wonen-Vlaanderen. Deze gegevens worden maandelijks geüpdatet. Gelieve ter volledigheid het gemeentelijk reglement te consulteren.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat de woning op het moment van de controle aan de woningkwaliteitsnormen voldeed. In sommige gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. U leest meer over ongeschikt- en onbewoonbaarheid op de pagina "[Wat als mijn woning niet in orde is?](#)"

Een gemeente kan de geldigheidsduur van het attest - standaard tien jaar- beperken voor een bepaald deel of voor alle huurwoningen. Het resultaat van deze opvraging werd hierboven weergegeven zoals bekend bij Wonen-Vlaanderen. Deze gegevens worden maandelijks geüpdatet. Gelieve ter volledigheid het gemeentelijk reglement te consulteren.

### Bron Wonen Vlaanderen

Deze opvraging kwam tot stand in samenwerking met Wonen Vlaanderen en op basis van het Vlaams Loket Woningkwaliteit.

*Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van Wonen Vlaanderen via de ORIS webservices.*

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent  
0425.043.508 - [vastgoedinfo@vastgoedloket.be](mailto:vastgoedinfo@vastgoedloket.be)