



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 2011092612703 ADRES INSTALLATIE: Sonderuslaan 30
Datum van verslag: 26/09/2011 Ettergem
Datum van onderzoek: 26/09/2011 EIGENAAR :
U. ref.: _____ Adres :
O. ref.: _____ OPDRACHTGEVER :
Stroomleverancier: Condis Adres :
Ref.: _____ INSTALLATEUR :
Teller nr.: _____ Adres :
Index: _____ BTW OF IK : _____

Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens :
 (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (Voorschr. stroomlev.) _____
Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Werf Verzwaring Aard van de locatie: LS Zonnepanelen
Omschrijving aansluiting: Ondergronds Bovengronds Type van aardelektrode: Lus Baren Pennen
Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Bescherming van de aansluiting: 32 A
Aansluiting: Spanning: 30400 V Alg. schakelaar: type: Dijf 4p/40A 300mA
Elektrische installatie: V60r Na 1.10.81 1.1.83 AREI art.86 AREI art.87 AREI art.88 TN IT
 AREI art.95 AREI art. _____
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 1 RA: 8,52 Ohm RI tot 20,5 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

zie schema
1 omvormer: Fronius IG 60 serie U: 22127031 P > 5000 W
1 automaat 2p/25A
1 Em 10 din: AB 8 kWh
24 zonnepanelen van 240 W pich

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:
Geen inbreuken.

Nota: deze keuring is enkel geldig op de zonnere-installatie van Toere Moermon.

Besluit :
A. De installatie is conform. ~~De algemene DS werd verzocht.~~ De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 26/09/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____
C. De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR