


N° 234-INSP.



# ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen  
Contrôles Techniques et Formation

V.Z.W.  
ASBL

Kerkstraat 33  
1820 MELS BROEK

Distributienetbeheerder :  
Gestionnaire de réseau de distribution : .....

Nr teller : 5338218  
N° comp : .....

## Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle: 23 28/11/07/09/4

EAN code : .....

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek : Brengelplein 6/46 1731 Zelle  
Lieu du contrôle : .....

Eigenaar YILDIZ HASSAN Adres au Canton WIART 78 1090 Zulte  
Propriétaire Adresse : .....

Installateur : Y Y BTW/TVA : 591.54.296620

Datum van het onderzoek : 9/7/14 Ik. / C.I. :  
Date du contrôle : .....

Onderzoek / Contrôle :  Woning / maison  Apart. 46  .....

Spanning 3x230 Meter / bord verbinding : NOB 3x16 Max. beveiliging : 4-A  
Tension Liaison compteur-tableau : Protection max. : .....

Aardelektrode : niet Isolatatie : 2,8 Mohm Aantal verdeelborden : 1  
Electrode de terre : Ohm Isolement : Nombre de tableaux : .....

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux : 4	Test 1In		1.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40A	300	1	gecheckt	4P	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
40A	30(4)A	4	4 aansluitingen	16A/2A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK  
Contrôle visuel : générale :   contact direct :   Indirecte aanraking : OK NOK  
Contact indirect :

Aansluitingen : OK  NOK  Potentiaalvereffeningen : OK  NOK   
Raccordements : Liaisons equipotentiëles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM :  
Opmerkingen/Remarques : Datum/date :

La terre est raccorder sur l'installation de  
terre générale du bâtiment

Besluit / Conclusion		Niet conform		Conform		N° vorig rapport
De installatie is <del>niet</del> conform met het AREI en mag <del>niet</del> in dienst blijven.		276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	..... / .....
L'installation est <del>niet</del> conforme au RGIE et peut <del>niet</del> rester en service.		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	..... / .....
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.		271 AK		271 HK		..... / .....
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		..... / .....
Het ééndraad-schema en opstelling-schema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.		276 AK		276 HK		..... / .....
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.						..... / .....

Overeenkomstig art. 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuring datum.  
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et les mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle visite au plus tard un an après la date de contrôle.  
o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de vaststelling.  
o La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de contrôle.  
o Het controlebezoek door 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de vaststelling.  
o La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de contrôle.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur: .....

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de consigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou d'incendie ou d'infraction, à la présence de l'électricien; d) l'obligation de respecter les infractions constatées lors de la visite de contrôle; de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme après un an de la date de l'acte de contrôle; e) l'obligation de respecter les infractions constatées lors de la visite de contrôle; de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme après un an de la date de l'acte de contrôle; f) l'obligation de respecter les infractions constatées lors de la visite de contrôle; de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme après un an de la date de l'acte de contrôle; g) l'obligation de respecter les infractions constatées lors de la visite de contrôle; de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme après un an de la date de l'acte de contrôle.

Repp.EI/ET/1.1.04

Tel: (02) 751 98 39  
Fax: (02) 751 52 09

info@electro-test.be  
www.electro-test.be

IBAN: BE 79 7341 1260 0033  
BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603  
RPR Brussel