



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en  
Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN  
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR. 70 / 11 / 28 / 10

ADRES INSTALLATIE: Vanden Broekweg 12  
1210 Groot-Jodan, Bonheiden

EIGENAAR: A. van der Vliet  
Adres: Dorpsstraat 160, Evere

OPDRACHTGEVER: Pdb Technis NV  
Adres: Meer

INSTALLATEUR: Meer

BTW of ITR: KL 6325 E.925

STROOMVERDELER :

Meter nr. :

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 25/10/11 ; Aanvulling van verslag nr. 1 ; Type der lokalen: appartement 2B  
Aard installatie:  Nieuw -  Uitbreiding -  Wijziging -  Tijdelijk -  Verzwaring -  Renovatie

Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 ; Installatie vóór na 1.10.81 ; Met  Zonder BA4 / BA5 ; AREI art.  86-87

Aansluiting: Spanning 3 x 230V N ; Bescherming v/d aansluiting: groep 63 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 63A/0,3A

Netaftakkabel (type & sectie): mm<sup>2</sup> ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): 3 x 16 mm<sup>2</sup>

Type aardelektrode:  lus -  baren -  pennet -  horizontale geleider -  diepteaarding ; Aardverbindingssysteem:  TT -  TN -  IT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 11 ; Spreidingsweerstand: 1,71 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 750 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 63A/0,3A: koppelingen A van H

DG 63A/0,3A: koppelingen I, J, K

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens: AREI art.  270 en de technische procedure(s) TPR-E12 -  
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode:  ja -  neen  
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen:  ja -  neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: *geen*

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: *geen*

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. **BESLUIT** : De installatie  voldoet  niet - aan de voorschriften van het AREI.  
De algemene automatische differentieelstroominrichting - was  niet  verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 25/10/12 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.  
De installatie  is  niet - in dienst gesteld worden.  
De installatie  voldoet  niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

VISUM VAN DE VERDELER

DE AGENT-ONDERZOEKER  
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME  
ATK vzw  
2820 BONHEIDEN  
Agent Onderzoeker  
Jeroen Dierckx

*[Handwritten signature]*