

Firma Janneke bvba
naam: Schoorleenteinreining
straat en nummer: Oudehovd centrale verwarving
postnummer en gemeente: Cappelote mazoutreservlois
tele:
e-mail: Oosthof Koudler 166 - 9920 LIEVEGEM
ondernemingsnummer: 09/372 06 54 - GSM 0475/41 83

Technicus: Cocquyt Jan
naam:
erkenningssnr: SV 02362
datum controle: 26/02/2025
arbeidsduur:

cc: 362
26/01/2025

Klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		particulier ☐ onderneming	Adres opelingskank indien verschillend van klant ☐ N.v.l.
naam: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: GSM:		naam: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: GSM:	

en verschillend van klant

Klant:	☐ particulier	☒ onderneming
Naam:	Bea - Kragt, 95	
Straat en nummer:		
Postnummer en gemeente:	gem:	
Telefoon:		
E-mail:		
Adres opslaglink:	☐ N.v.t. ☐ Naam contactpersoon: straat en nummer: postnummer en gemeente: tel.: e-mail:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
Agriculair ☒ niet-ingedeeld, inhoud: <u>Mool</u> L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L	ondervermijding: ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L ☐ klasse 3 (zie achterkant **)	☐ klasse 2 ☐ klasse 1	☐ klasse 3 (zie achterkant **)
☒ Klasse 3 (zie achterkant **)	☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1	☐ Klasse 3 (zie achterkant **)	☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1
☐ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkulping ☐ andere: _____	☐ cilindrisch ☐ rond ☒ parallellepipedum	☒ staal (enkeiwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabricaatstructuur
datum van plaatsing: _____	tanknummer: _____	gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere : _____	gestockeerd product: _____

L ☐ klasse 3 (zie achterkant *)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

☒ staal (enkelwandig)
☐ staal (dubbelwandig)
☐ roestvast staal
☐ gewapend thermotankende kunststoffen
☐ andere kunststoffen
☐ prefabricate

lampolie type C ☐ andere :

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
Agriculair ☒ niet-ingedeeld, inhoud: <u>1000</u> L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L	ondervermijning: ☐ ingedeeld, inhoud: _____	Klasse 3 (zie achterkant *) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1	☐ cilindrisch ☐ rond ☒ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuipung ☐ andere: _____		tanknummer: _____
taum van plaatsing: _____		banknummer: _____	
geïnstalleerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel			

[illegible]

☐ n.v.l.

[illegible]

CONTROLE OPSLAGTANK										
nietig certificaat/attest ☒ aanwezig; datum: ☐ niet aanwezig										
visuele controle										
bezichtingspunt/muntgat ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig	staat toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)			leidingen en toebehoren			
	dichtheid toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)						
	staat deksel	☐ ok	☐ niet ok	ultimoxing leidingen						
	verontreiniging	☐ ja	☐ nee	staat aanvoer- en terugvoertelling			☒ aanwezig ☐ niet aanwezig			
	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter			☒ aanwezig ☐ niet aanwezig			
opkuiping ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	koelwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok							
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:						
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie, ...)	☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:						
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok							
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee							
	organdeptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee							
undering, steunblokken, stabiliteit en afwatering				☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:				
groeze / prefabconstructie / andere				☒ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:			

		☐ niet aanwezig	
dingen en toebehoren		☒ ok	☐ niet ok
...vulling)		☒ ok	☐ niet ok
...vulling)		☒ ok	☐ niet ok
☒ aanwezig	aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
☒ niet aanwezig	niet aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
☒ niet aanwezig	niet aanwezig	☒ ok	☐ niet ok

[illegible]

		beproeving deel I			controle werking	
		aanzwieg	niet aanzwieg	ok	niet ok	
waarschuwings- of vervalbeveiligings- systeem	fluit	☒	☐	☒	☐	
	elektrische sonde	☐	☐	☐	☐	
water- en afvalwaterontlasting	andere:	☐	☐	☐	☐	
	luchtgevoerd	☒	☐	☐	☐	
pH:		☐ <6 (inwendige inspectie vereist) ☐ 6-8 cm ☐ 8-10 cm ☐ 10-15 cm (inwendige inspectie vereist) ☒ >15 cm (inwendige inspectie vereist)				
geleidbaarheid:		☐ <500 µS/cm ☐ 500-1000 µS/cm (inwendige inspectie vereist) ☒ >1000 µS/cm (inwendige inspectie vereist)				
bezuksaantal/aanzwieg:		☒ ja ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok				

	ok	controle werking	niet ok
afgeleide inspectie vereist	☒		☐
afgeleide inspectie vereist	☐		☐
afgeleide inspectie vereist	☐		☐

		beproefing deel I		beproefing deel II	
vaarschuivings- of vervuilsbeveiligings- systeem	elektrische sonde en/of andere:	☐ ☒ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	niet aanwezig	niet aanwezig
	water- en bodemonstering	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	aanwezig	niet aanwezig
pH- geleidbaarheid: bezinkingsalib (na het Waternet)	zuurteelheid water: pH: geleidbaarheid: bezinkingsalib (na het Waternet)	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	aanwezig	niet aanwezig

potentiaalmeting ☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ mv (meest positieve waarde). ☐ niet ok	op basis van: ☐ fluidum ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere:	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	ok	controle werking niet ok
lekdetectiesysteem (afgeleide 5.173 van het ff van het Vlaamse) ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	ultrasoon, boven het vloestofniveau: onder het vloestofniveau: overdruidrukruiter: onderdruidrukruiter: andere methode:	afkomstig of visueel alarmsignaal ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	ok	controle werking niet ok
dichtheidsbeproeving	ultrasoon, boven het vloestofniveau: onder het vloestofniveau: overdruidrukruiter: onderdruidrukruiter: andere methode:	afkomstig of visueel alarmsignaal ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	ok	controle werking niet ok
peilmeting	peilbuis mechanisch hydraulisch ultrasonisch andere:	afkomstig of visueel alarmsignaal ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	ok	controle werking niet ok
corrosievrij van de bodem - bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op ☐ uitgevoerd op controle: ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:	peilbuis mechanisch hydraulisch ultrasonisch andere:	afkomstig of visueel alarmsignaal ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	ok	controle werking niet ok
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ ok	peilbuis mechanisch hydraulisch ultrasonisch andere:	afkomstig of visueel alarmsignaal ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	ok	controle werking niet ok
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	peilbuis mechanisch hydraulisch ultrasonisch andere:	afkomstig of visueel alarmsignaal ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	ok	controle werking niet ok
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	peilbuis mechanisch hydraulisch ultrasonisch andere:	afkomstig of visueel alarmsignaal ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	ok	controle werking niet ok
opmerkingen:	peilbuis mechanisch hydraulisch ultrasonisch andere:	afkomstig of visueel alarmsignaal ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	ok	controle werking niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	peilbuis mechanisch hydraulisch ultrasonisch andere:	afkomstig of visueel alarmsignaal ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	ok	controle werking niet ok

WAARSCHUWING: Het is niet toegestaan om de opslagtank te gebruiken als opslagruimte voor andere materialen of vloeistoffen. Het is niet toegestaan om de opslagtank te gebruiken als opslagruimte voor andere materialen of vloeistoffen. Het is niet toegestaan om de opslagtank te gebruiken als opslagruimte voor andere materialen of vloeistoffen.

De eerste volgende controle moet gebeuren voor:
handtekening erkend technicus
handtekening klant
voor kennisname
n.v.t.