

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	
naam:	VAN MOL HENRI
straat en nummer:	RESTERT, 49
postnummer en gemeente:	9320 NIEUWERKERKEN
tel:	053/837212
gsm:	0677/432846
e-mail:	henri.van.mol@telenet.be
ondernemingsnummer:	BE 076 0283 129

volgnummer attest: 32/24

TECHNICUS	
naam:	VAN MOL HENRI
erkenningsnr. SV	SV03234
datum controle:	12/12/2024
arbeidsduur:	

Klant	
☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	☒ particulier ☐ onderneming
naam:	Van Kerkhoven Sandra
straat en nummer:	BROEKSTRAAT, 90,
postnummer en gemeente:	9473 WELLE
tel:	
gsm:	
e-mail:	

adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ N.v.t.	
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	
postnummer en gemeente:	
tel:	
gsm:	
e-mail:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 1200 L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		onderneming: ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L ☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuipung ☐ andere: _____	☐ cilindrisch ☐ rond ☒ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____	☐ staal (enkelwandig) ☒ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 04/2021		tanknummer: 21/0441 - DP	
Gestockeerde product: ☐ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
norm: _____	
☐ inhoud: _____	☐ diameter: _____ en lengte: _____
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse).	

CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat/attest: SV02426	☐ aanwezig, datum: 2/04/21 ☒ niet aanwezig

visuele controle			
toezichtspuit/mangat ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	
inkuipung ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja ☒ nee	aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoering ☐ AANWEZIG ☒ NIET AANWEZIG ☒ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☐ AANWEZIG ☒ NIET AANWEZIG ☐ ok ☐ niet ok andere toebehoren: _____
	waterdicht	☒ ok ☒ niet ok	
	koolwaterstofdicht	☒ ok ☐ niet ok	
	algemene staat	☒ ok ☐ niet ok	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstructie / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel I					
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7 van titel II van het Vlaamse)		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
	fluit	☒	☐	☒	☐
	elektrische sonde	☐	☒	☐	☐
	andere:	☐	☒	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlaamse)	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water: _____ cm			
		pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist)			
		geleidbaarheid: _____ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)			
		bezinsel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)			
		☐ ok ☐ niet ok			
		☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____			

potentiaalmeting		☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)	
☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok		☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____	
lekdetectiesysteem (bijlage 5.173, van titel II van het Vlaamse)		op basis van:	
☐ aanwezig		☐ fluïdum	
☐ niet aanwezig		☐ onderdruk	
☐ n.v.t.		☐ overdruk	
		☐ peilbuis + sensor/detector	
		☐ andere: _____	
		akoestisch of visueel alarmsignaal HYTEK op batterijen	
dichtheidsbeproeving		☒ n.v.t.	
☐ uitgevoerd		☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBpV onder het vloeistofniveau: _____ dBpV	
		☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h	
		☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h	
		☐ andere methode: _____	
		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.	
		☐ opmerkingen: _____	
kathodische bescherming:		☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	
☐ ok ☐ niet ok		opmerkingen: _____	
peilmeting		aanwezig niet aanwezig ok controle werking niet ok	
peilstok		☐ ☒ ☐ ☐	
mechanisch		☒ ☐ ☒ ☐	
pneumatisch		☐ ☒ ☐ ☐	
hydrostatisch		☐ ☒ ☐ ☐	
ultrasoon		☐ ☒ ☐ ☐	
andere: _____		☐ ☐ ☐ ☐	
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)			
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op /..... /....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op /..... /....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee			
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.			
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____			
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____			
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.			
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden			
been herhalingscontroles maar vereist wel van te raden om de 5 jaar.			
EINDBEOORDELING			
☒ groen De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.			
☐ oranje De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden. De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen: _____			
☐ rood*** De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.			
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klevet aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.			
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëdigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.			
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op nabuigende eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.			
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór /..... /..... ☒ n.v.t.			
handtekening erkend technicus		handtekening klant	
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lhe.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .			