

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 30/06/2020 Inspecteur: Fabio Van Londersele Mentor: - Installateur: Depauw Kevin
ID-label: Steenweg op Dendermonde B.T.W. nr.: BE 708 993 685 Klantreferentie: -
Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557 Serie Nr.: 18460133

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 365508

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Dendermondse Steenweg
Huisnummer 120
Busnummer
Postcode 9300
Gemeente Aalst
Land België

Naam contactpersoon Depauw Kevin
Telefoon 0473 39 67 60
Gsm nr. (SMS)

Type : woning

EAN : -

Eigenaar

Naam Bull Renov
Straatnaam Frédéric van der nootstraat
Huisnummer 6
Busnummer A
Postcode 9300
Gemeente Aalst
Land België

Installateur

Naam Depauw Kevin
BTW nr. BE 708 993 685
Telefoonnummer 0473 39 67 60
E-mail info@kevindepauw.be

Teller Nr.: 1045686208

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5. en 8.2.2 en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 15 Isolatie: 87,5 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 24,7 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22.5kA2s (3000A)	A	15	Ok	Ok
30	40		22.5kA2s (3000A)	A	15	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
3	C	16		2	2,5
11	C	20		2	2,5
1	C	32		2	6

Visueel nazicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK Directe aanraking ☒ OK ☐ NOK Indirecte aanraking ☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK Correcte schema's ☒ OK ☐ NOK schema in blijage door Aceg vzw ☒
Equipotentiale verbindingen ☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☒ in afwachting
Continuïteit ☒ OK ☐ NOK Verlichting / toestellen ☐ OK ☐ NOK ☒ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- O2 Geen inbreuken vastgesteld.
- O22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoeestellen en/of -meubels nog te voorzien.
- O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- O9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 30/6/2045
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.



De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum: 30/6/2021



De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 0

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Fabio Van Londersele

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier
- Elk ongeval (overlijden van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie) dient onmiddellijk medegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegestaan in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk goedkeuren van het controleorganisme aan de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846.351.031

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 30/6/2045	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.







Erkend Organisme

ACEG

Romeinsesteenweg 524

1853 Strombeek-Bever

Tel.: +322 880 8890 GSM: -

Fax: -

e-mail: info@aceg.be

BE 0839 866 481

Plaats van de elektrische installatie

Bull Renov

Steenweg op Dendermonde 120

9308 Gilzegem

Tel.: - GSM: 0488 87 25 01

Fax: -

e-mail: -

BE 0883 003 074

Installateur

Depauw Kevin

Reyniersstraat

9340 Lede

Tel.: - GSM: 0473 39 67 60

Fax: -

e-mail: -

BE 0208 993 685

DEPAUW KEVIN

0473 39 67 60

Reyniersstraat 9340 Lede

GSM: 0473 39 67 60

Fax: -

e-mail: -


P. 1/5

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

Verdeelbord

ELEKTROTECHNIEK & ALDERINGE WERKEN



Erkend Organisme

ACEG
 Romeinsesteenweg 524
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: +322 880 8890 GSM: -
 Fax: -
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839 866 481

Plaats van de elektrische installatie

Bull Renov
 Steenweg op Dendermonde 120
 9308 Gijzegem
 Tel.: - GSM: 0488 87 25 01
 Fax: -
 e-mail: -
 BE 0883 003 074

Installateur

Depauw Kevin
 Reymeersstraat
 9340 Lede
 Tel.: - GSM: 0473 39 67 60
 Fax: -
 e-mail: -
 BE 0708 993 685







P. 2/5
 Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

Verdeelbord

Kelder





Woonkamer



Terras




Keuken



Badkamer



WC



Erkend Organisme

ACEG
Romeinsesteenweg 524
1853 Strombeek-Bever
Tel.: +322 880 8890 GSM: -
Fax: -
e-mail: info@aceg.be
BE 0839 866 481

Plaats van de elektrische installatie

Bull Renov
Steenweg op Dendermonde 120
9308 Gijzegem
Tel.: - GSM: 0488 87 25 01
Fax: -
e-mail: -
BE 0883 003 074

Installateur

Depauw Kevin
Reymieersstraat
9340 Lede
Tel.: - GSM: 0473 39 67 60
Fax: -
e-mail: -
BE 0208 993 685

DEPAUW KEVIN

0473 39 67 60




P. 3/5

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

Verdeelbord

1e Verdieping



Erkend Organisme

ACEG
Romeinsesteenweg 524
1853 Strombeek-Bever
Tel.: +322 880 8890 GSM: -
Fax: -
e-mail: info@aceg.be
BE 0839 866 481

Plaats van de elektrische installatie

Bull Renov
Steenweg op Dendermonde 120
9308 Gijzegem
Tel.: - GSM: 0488 87 25 01
Fax: -
e-mail: -
BE 0883 003 074

Installateur

Depauw Kevin
Reymeeersstraat
9340 Leede
Tel.: - GSM: 0473 39 67 60
Fax: -
e-mail: -
BE 0708 993 685

DEPAUW KEVIN

0473 39 67 60

GSM: 0473 39 67 60

Fax: -

e-mail: -


P. 4/5
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz


Verdeelbord



Kelder



Garage



Erkend Organisme

ACEG
Romeinsesteenweg 524
1853 Strombeek-Bever
Tel.: +322 880 8890 GSM: -
Fax: -
e-mail: info@aceg.be
BE 0839 866 481

Plaats van de elektrische installatie

Bull Renov
Steenweg op Dendermonde 120
9308 Gilzegem
Tel.: - GSM: 0488 87 25 01
Fax: -
e-mail: -
BE 0883 003 074

Installateur

Depauw Kevin
Reymeeersstraat
9340 Lede
Tel.: - GSM: 0473 39 67 60
Fax: -
e-mail: -
BE 0708 993 885

DEPAUW KEVIN

0473 39 67 60

ELEKTROTECHNIEK & ZAKELIJKE WERKEN

p. 5/5

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

Verdeelbord

Uitgevoerde werken : Elektriciteit

Uitvoeringsadres

Straat: STEENWEG OP DENDERMONDE
Gemeente: HOFSTADE

Huisnummer: 120
Postcode: 9308

Opdrachtgever

Klantnummer: 633465

Naam: BULL RENOV

Uitgevoerde werken

Datum uitvoering: 03/12/2020

Oorzaak:

Werkopdrachten: 404951634/53978335

Onderwerp:

ELBEV VMI Elek Laag Vermogen Beveiliging/Elek LV
Beveiliging verminderen

Metergegevens

EAN nummer: 541 448 820 062 423 838

Netgebruiker: Bull Renov

Email: veronique@zacasa.be

Busnr:

Verdieping:

Telefoonnr:

Locatiedetails: 0

Merk: AEG

Meternummer: 045686207

Apparaatstatus: Weggenomen

Opgenomen meterstand[1]: 48468

Dagtijdsort[1]: TH

Merk: SAG

Meternummer:
1SAG1100213058

Apparaatstatus: In dienst

Opgenomen meterstand[1]: 0

Dagtijdsort[1]: HI

Opgenomen meterstand[2]: 0

Dagtijdsort[2]: LO

Opgenomen meterstand[3]: 0

Dagtijdsort[3]: HI

Opgenomen meterstand[4]: 0

Dagtijdsort[4]: LO

Attest reeds aanwezig in de back-office of de klant komt niet in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief

Opmerkingen

Handtekening voor akkoord omtrent de uitvoering van de werken en juistheid van de metergegevens

Naam: BULL RENOV

Handtekening niet ingevoerd wegens: Niet in staat

