



- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt : Tél.: (011) 25 32 86          |
| <input type="checkbox"/> AV Brabant : Tél.: (02) 674 57 11   | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk : Tél.: (056) 26 61 11         |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge : Tél.: (050) 36 86 10    | <input checked="" type="checkbox"/> AV Liège : Tél.: (04) 247 47 33 |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi : Tél.: (071) 34 49 00 | <input type="checkbox"/> AV Namur : Tél.: (081) 21 51 00            |
| <input type="checkbox"/> AV Gent : Tél.: (09) 244 77 11      | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg : Tél.: (00-352) 481 85 81   |

Code PC Rési.  1

Personnes responsables de l'exécution du travail : RAPPORT n°: 2152184 50602

Nom, Prénom: ..... Membre n°: ..... Quittance n°: .....

N° de TVA: ..... Installation: Nom: [REDACTED]

ou n° de la carte d'identité: ..... Adresse: Rue du Bonny 83

Distributeur: ..... A.L.E. 4624 Ronsée (Reg. de chauxsée)

Compteur: n°: 8378177 index: 03.0824,8 Date de visite: 5 Juin 2002

Type de comptage:  jour -  bihoraire -  nuit - Propriétaire ou Mandataire: Tél.: .....

Nom, Prénom: [REDACTED]

Adresse: [REDACTED]

Demandeur: [REDACTED]

Type de visite:  270  271  276 RGIE Nature de l'installation:  Nouvelle  Extension  Modifi.  Existante  Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du:  RGIE: art.  86  87  88  95  RGPT  R.T.  de la Cie d'électricité

Installation conçue pour la tension de 220 V, AC, Protection branchement: 50 A Type: Teco.

Description du branchement: Aerien Type câble: V.F.V.B. Section: 4 x 10 mm<sup>2</sup>

Alimentation tableau principal: 4 x 10 mm<sup>2</sup> Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 9

Type de prise de terre: piquets Résistance de dispersion: 15 Ohms Isolement général: > 2 M Ohms

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport


INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Néant

Le différentiel général était  a été plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 5/6/27 ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE ~~EST~~ - ~~N'EST PAS~~ - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.  
 L'INSTALLATION ~~ETAIT~~ - ~~PEUT ETRE~~ - ~~NE PEUT PAS ETRE~~ - MISE SOUS TENSION

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):


Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le .....

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: 3  
 VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général  
 Nom, N° Agent, Signature

Devillers  
2184