


## NOMS DES DIJONCTEURS


rue de Naur 150 C / nivelles 1400


<b>A</b> /LOCATION 1	<b>H</b> /LOCAL TECHNIQUE
<b>B</b> /LOCATION 2	<b>I</b> /ENSEIGNE
<b>C</b> /LOCATION 3	<b>J</b> /ALARME
<b>D</b> /LOCATION 4	<b>K</b> /CHAUDIERE
<b>E</b> /LOCATION 5	<b>L</b> /CAMERA + MODEM
<b>F</b> /SALLE D'ATTENTE, HALL	<b>M</b> /VMC
<b>G</b> /WC	<b>N</b> /LOCATION 5 BIS
	<b>O</b> /DOUCHE

### Schémas unifilaire rue de Namur 150 C / Nivelles 1400



### Schémas unifilaire rue de Namur 150 C / Nivelles 1400





*Handwritten signature or scribble at the bottom of the page.*



Maatschappelijke zetel / Siège social  
Electro-Test vzw/ashl  
Kerkstraat 33, 1620 Mellebroek  
Tel. 02 751 98 39  
Fax 02 751 52 09

Distributiebedrijfsbeheerder:  
Gestuurde van het netwerk de distributie:

Nr teller: 341848RT  
N° comp: 1

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

Aardonderzoek : AREI ART	86	+85	270	271	276	270bis	TT
Centre de contrôle : RGIE ART	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek: Rue de Namur 150C  
Lieu du contrôle:  
Eigenaar: Remond  
Propriétaire:  
Installateur: Nathalie Spil  
Adresse:  
Date van het onderzoek: 14/3/2016  
BTW / TVA: —  
Inspecteur: BEZUWINGS V  
Ik / C.I.: —  
Onderzoek / Contrôle:  Woning / maison  Apartm. 0 POC

Spanning: 230V Meter / bord verbinding: XUB 3.6 R m 2 Max. beveiliging: 16A  
Tension: 230V Liaison compteur-tableau: — Protection max.: —

Aardelectrode: 19 uids Isolatie: — Aantal verdeelborden: —  
Electrode de terre: 14 Ohm: — Isolation: — Nombre de tableaux: —

In (m)	A (in m)	Type	Aantal eindstroombanden:		TestIn		L. In		AREI / RGIE	
			Nombre de circuits terminaux:		OK	NOK	OK	NOK	270(271)	276, 278
10	300	A	3	3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	30	A	0	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht: algemeen:  OK  NOK directe aanraking:  OK  NOK  
Contrôle visuel: général:  OK  NOK contact direct:  OK  NOK

Aansluitingen:  OK  NOK  NOK  
Raccordements:  OK  NOK  NOK

Inbreuken/Infractions: — (zie-keuzelijst / voir versl)  
Upmerkingen/Remarques: —

Signature: —  
Date/tijd: —

Not: alles goed, alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen

Met conform	Conform	N° veilig rapport
270bis AK	271 AK	271 HK
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
271 AS	271 HK	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
271 AK	271 HK	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website - Termes et conditions: sur demande ou via notre site internet.  
Rapport de contrôle: en 2 exemplaires, un exemplaire pour le client et un exemplaire pour le distributeur. Le rapport de contrôle est valable pendant 12 mois à compter de la date de l'intervention.  
Rapport de contrôle: en 2 exemplaires, un exemplaire pour le client et un exemplaire pour le distributeur. Le rapport de contrôle est valable pendant 12 mois à compter de la date de l'intervention.  
KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033  
Belfius IBAN: BE63 0681 1194 8215  
BIC code: KREDBEBB  
BIC code: GKCCBEBB  
www.electro-test.be  
info@electro-test.be