




N° 234-INS.P.



Distributienetbeheerder : Sibelga  
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 622036  
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 78/544/02

EAN code : 11

Aard onderzoek	: AREI	<input checked="" type="checkbox"/> 86	<input type="checkbox"/> 87/86	<input type="checkbox"/> 87/88	<input type="checkbox"/> 88	<input type="checkbox"/> 95	<input type="checkbox"/> 97	<input checked="" type="checkbox"/> 270	<input type="checkbox"/> 271	<input type="checkbox"/> 276	<input type="checkbox"/> 276bis	<input checked="" type="checkbox"/> TT	<input type="checkbox"/> TN	<input type="checkbox"/> IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr. <input type="checkbox"/>
Genre de contrôle	: RGIE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Plaats van het onderzoek : Aw. Adriaan Bayet 5 - 1080 Laeken  
Lieu du contrôle :

Eigenaar : NOURI Adres : Idem  
Propriétaire : Adresse :

Installateur : C.E.A. Consluutgael BTW / TVA : 0845924726  
Datum van het onderzoek : 25/07/2013 Ik. / C.I. : De Coorde P.  
Date du contrôle : Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle :  Woning / maison  Appart. 1<sup>er</sup> étage

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : KUB Endom Max. beveiliging : 40A  
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : Piquet Isolatie : 1 Mohm Aantal verdeelborden : 2  
Electrode de terre : 1 Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <u>12</u> Nombre de circuits terminaux :		TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<u>40A</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>(Cave)</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>40A</u>	<u>50</u>	<u>A</u>	<u>App.</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<u>3 x 2P/30A</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<u>5 x 2P/16A</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Visueel nazicht : algemeen :  OK  NOK directe aanraking :  OK  NOK  
Contrôle visuel : générale :  OK  NOK contact direct :  OK  NOK  
Indirecte aanraking :  OK  NOK  
Contact indirect :

Aansluitingen :  OK  NOK Potentiaalvereffeningen :  OK  NOK  
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso) **VISUM :**  
Opmerkingen / Remarques : Neant Datum/date :

**Besluit / Conclusion**

De installatie is conform met het AREI en mag in dienst blijven.  
L'installation est conforme au RGIE et peut rester en service.  
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.  
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.  
Het ééndraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.  
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen zodat bij het indienst blijven van de installatie de risico's niet worden verhoogd voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na de afsluiting datum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour que en cas d'indemnité en service dans l'installation les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après date de visite.

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 25/07/2013

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.L. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopprijs.  
o La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.O.L.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

**ELECTRO-TEST**  
Patrick DE COORDE  
Inspecteur  
G.s.m. : 0479180.89.44

Rapp. EIS/EI.1.04

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.E. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.