



- | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> AV Antwerpen | : Tél.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt | : Tél.: (011) 25 32 86 |
| <input checked="" type="checkbox"/> AV Brabant | : Tél.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk | : Tél.: (056) 26 61 11 |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge | : Tél.: (050) 36 86 10 | <input type="checkbox"/> AV Liège | : Tél.: (04) 247 47 33 |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi | : Tél.: (071) 34 49 00 | <input type="checkbox"/> AV Namur | : Tél.: (081) 21 51 00 |
| <input type="checkbox"/> AV Gent | : Tél.: (09) 244 77 11 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | : Tél.: (00-352) 481 85 81 |

Code PC Rési. S.

Personnes responsables de l'exécution du travail:	RAPPORT n°: 6544090702001
Nom, Prénom: MME S. XHE	Membre n°: Quittance n°: 326184
N° de TVA: /	Installation: Nom: /
ou n° de la carte d'identité: /	Adresse: Rue Eugène Smidt 33
Distributeur: Belgique F.B.L.	1030 Brb.
Compteur: n°: 21.393.158 index: /	Date de visite: 07/03/02
Type de comptage: <input checked="" type="checkbox"/> jour - <input type="checkbox"/> bihoraire - <input type="checkbox"/> nuit -	Propriétaire ou Mandataire: Tél.: /
	Nom, Prénom: /
	Adresse: Rue E. Smit 33 1030 Brb.
	Demandeur: /

Type de visite: 270 271 276 RGIE Nature de l'installation: Nouvelle Extension Modifi. Existante Temporaire
 Contrôle sur base des prescriptions du: RGIE: art. 86 87 88 95 RGPT R.T. de la Cie d'électricité

Installation conçue pour la tension de 230 V, AC, Protection branchement: Max 40 A Type: a remplacer T. non visible
 Description du branchement: neutre et terre Type câble: / Section: / x / mm
 Alimentation tableau principal: / x / mm² Nbre de tableaux: / Nombre de circuits terminaux: /
 Type de prise de terre: 27 Résistance de dispersion: 2 piquets Ohms Isolement général: > 10 M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

diff 40A/1300mA		

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):
 /
 /
 /

Le différentiel général était - a été - plombé
 L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 9/04/03 ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.
 Conclusion:
 LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
 L'INSTALLATION - ETAIT - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):
 /
 /
 /

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le /
 Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: /
 VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
 Nom, N° Agent, Signature

