

## Controle verslag van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning


### ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 122/2024/83232/01:1

DATUM VAN CONTROLE 06/11/2024 (15:15 - 16:15)  
ADRES VAN CONTROLE AVENUE JUPITER 111  
(verdieping 04) - 1190 FOREST

AGENT  
TYPE CONTROLE

Mohamed Izmar  
Controlebezoek (6.5.)



#### › ALGEMENE GEGEVENS

Adres van de installatie	AVENUE JUPITER 111 (verdieping 04) - 1190 FOREST
Type van lokalen	Wooneenheid (appartement)
Doele van de keuring	Controle bij verkoop
Andere	Huishoudelijke elektrische installaties oud AREI (8.2.2.)
Verantwoordelijke voor de werken	
Afwijking van toepassing/toegepast	

#### › DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)	SIBELGA
Code EAN	non communiqué
Numéro du compteur	4948933
Index jour/nuit	11538/
Type de coupure générale	Fuse
Câble compteur - tableau	VOB 6mm <sup>2</sup>
Tension nominale de service	3x230V - AC
Courant nominal de la protection de branchement	10(20A) à envisager

#### › CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position	Niet OK	Nombre de tableaux	2	Nombre de circuits	10+2
Les fondations datent	Vóór 1/10/1981	Dispositif différentiel de tête		schak - 40A - 300mA - type A - test OK	
Type d'électrode de terre	Onbepaald - Gemeenschappelijke aardverbinding	Dispositif différentiel supplémentaire		ID - 40A - 30mA - type A - test niet mogelijk - geen spanning	
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	Niet meetbaar	Fixation/Etat/Détérioration matériel		Niet OK	
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	Niet OK	Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles		Niet OK	
Test de continuité	Niet besluitende	Protection contre les contacts directs		Niet OK	
Contrôle boucle de défaut	Test onmogelijk - geen spanning	Résistance générale d'isolement (MΩ)		9,4	
Protection contre les contacts indirects	Niet OK	Adéquation DPCDR – prise de terre		Zonder voorwerp	
		Adéquation protections surintensités – sections		Zonder voorwerp	

Le ou les socles de prise en défaut sont localisés dans de slaapkamer(s)

## CONCLUSION : NON CONFORME

A la date du **06/11/2024**, l'**installation électrique de AVENUE JUPITER 111 (verdieping 04) - 1190 FOREST** n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

Le contrôle réalisé par **Certinergie** a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes.

Une nouvelle visite de contrôle est à exécuter pour constater la disparition des infractions par le même organisme au plus tard avant le **06/11/2025**.

Signature de l'agent



## Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

**EXEMPLAIRE ORIGINAL**

**RÉF. 122/2024/83232/01:1**

### › LISTE DES INFRACTIONS

- De verhouding tussen de graad van bescherming (IP) van het elektrisch materiaal tegen rechtstreekse aanraking in de badkamer, is niet gerespecteerd. - 7.1.4.3.
- De continuïteit van de PE, de stationaire toestellen klasse 1 en/of de equipotentiële verbindingen(hoofd- & bijkomende) is niet verwezenlijkt. - 6.4.6.4.;6.5.7.2.
- Het gebruik van lamphouders om een verlichtingspunt te voeden in afwachting van de installatie van de definitieve armatuur is niet toegestaan - 4.2.4.3.a
- Elektrische leidingen in open lucht / in opbouw, zijn niet goed bevestigd. - 5.2.
- De eendraadschema's en/of situatieplannen zijn niet aanwezig. - 3.1.2.;6.4.6.;6.5.7.;9.1.2.
- De voedingskabel van het hoofdbord is niet conform. - 4.4.1.5.;4.3.3.;5.2.7.
- In de aardgeleider is geen onderbreker aangebracht of de onderbreker is niet toegankelijk of niet te openen of de moeren zijn geoxideerd). Hierdoor kan de aardspreidingsweerstand niet worden gemeten. - 5.4.3.5.;5.1.5.

### › REMARQUES

- We kunnen niet uitsluiten dat er bij het voorleggen van de schema's nog andere inbreuken zijn.
- Het is niet mogelijk het elektrisch bord te openen, demonteren zonder het te beschadigen (afgeleefd materiaal). Alles kan niet gekeurd worden.
- Buiten een vernieuwing van de elektrische installatie, zullen de afwijkingen niet meer van toepassing zijn.

### Rappel sur les prescriptions réglementaires :

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu :

- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien ;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension soient en tout temps observées ;
- c) de conserver les documents, en ce compris le ou les rapports de contrôle, de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant ;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques ;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique ;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.
- h) si des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 122/2024/83232/01:1

› ANNEXES

Andere

