

# CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 113/2023/72029/C01:1

DATE DU CONTRÔLE 29/06/2023 AGENT VISITEUR Steve Debout  
 ADRESSE DU CONTRÔLE Rue de la culee 19 19 - 1457 Walhain AGRW. DEP-048/A/10 12/10/2024



› COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Propriétaire Amato  
 #TVA non communiqué  
 Adresse Rue de la culee 19 19 - 1457 Walhain

› SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation Non  
 Situation du réservoir Dans la cave  
 Localisation du dépôtage A droite maison

› RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation	Oui	Date d'émission, échéance & numéro	09/11/2016 - 09/11/2026
Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	3900L	Année d'installation	Inconnu
Origine du réservoir et n° de fabrication	Inconnu	Certificat d'étanchéité antérieur	Oui
Informations du certificat antérieur d'étanchéité	Carte orange : 2020/74834	Dimensions du réservoir	250x125x125cm
Type de réservoir	Parallélépipédique - Aérien - Simple paroi - Métallique		

› CONTRÔLE

Système de chauffage	Chaudière	Fonctionnement du système de chauffage	Fonctionne
Type de raccordement au système de chauffage	Mono-tube	Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au système de chauffage	Conforme
Soutirage	Par le haut - Conforme	Conduite de remplissage	Conforme
Conduite de ventilation	Conforme	Système anti-débordement	sonde 98% - test OK - hauteur de la tige OK
Système de mesure de niveau	présent - conforme	Contrôle visuel de l'étanchéité	Etanche
Pollution en dehors du réservoir	Non		

Conclusion : Le réservoir est étanche et peut rester en service. Une prochaine visite doit avoir lieu avant le 29/06/2026



Une plaquette verte a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

- 30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations - service (M.B. 17.01.2001)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression(M.B. 19.03.2004)
- 17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service
- 24 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.

Fait à : Walhain

Signature du technicien




## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL


RÉF. 113/2023/72029/C01:1

### ANNEXES

#### Système de chauffage



#### Autorisation d'exploitation



# CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

REF. 113/2023/72029/C01:1

ANNEXES

Certificat d'étanchéité antérieur

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

DATE DU CONTRÔLE: 07/10/2023

ADRESSE DU CONTRÔLE: Rue de la Culée 19 - 1457 Walhain

TECHNICIEN: David Coudeville

AGREMENT REGION WALLONNE

PROPRIÉTAIRE: Timmermans

N° TVA: non communiqué

Adresse: Rue de la Culée 19 - 1457 Walhain

SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES: Rien d'implantation Non

<b>RESERVOIR</b>		<b>CONTRÔLE</b>	
Autorisation d'exploitation	Oui	Contrôle visuel du réservoir au brûleur	OK
Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	3806	Pollution en dehors du réservoir	Non
Origine du réservoir et n° de fabrication	Inconnu	Trou d'homme - état général	OK
Informations du certificat antérieur d'étanchéité	Voir annexe	Conduites de remplissage	OK
Niveau de liquide (cm)	1.40	Conduites d'aspiration et de retour (parties visibles)	OK
Type de réservoir	Parallélépipédique - Aérien - Dans un local	Contrôle visuel de l'étanchéité	Étanche
		Taux d'acidité (pH)	/
		Contrôle intérieur et nettoyage	/
		Système de mesure de niveau	présent - non conforme
		Réservoir aérien : épaisseur des parois	/
		<b>AUTRES REMARQUES:</b>	
		Flexor des manchons étanche sur la citerne pour la sonde la jauge et l'aspiration	
		Le montage réalisé de la jauge sur le côté du réservoir est interdit. A démonter	
		Les connexions entre citernes doivent être faites par le dessus	
		Une plaquette orange a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.	
		Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :	
		- 26 novembre 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations - service (M.B. 17.01.2009)	
		- 9 mai 2023 - Arrêté ministériel concernant aux dispositions de l'article 500 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression (M.B. 19.03.2023)	
		- 17 juillet 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service	
		- 24 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac, de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.	
		Fait à : Walhain	

Signature du technicien

Chambre de visite et accessoires



## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 113/2023/72029/C01:1

### › ANNEXES

Chambre de visite et accessoires




## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 113/2023/72029/C01:1

### › ANNEXES

Chambre de visite et accessoires



## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 113/2023/72029/C01:1

### › ANNEXES

Plaque apposée sur le réservoir



Autre

