



Rapport

RAPPORT N°

GEM/10/61274973/00/FR/000

Original

À LA DEMANDE DE



Réinspection à

BÂTIMENT, Avenue Albert 1er 1, 6852 Paliseul



Effectué le :

08/01/2024 07:55 - 09:12



Effectué par : TANGUY STERCKX (3337)

APERÇU DU MATÉRIEL CONTRÔLÉ

Nature	Ascenseur
Marque	Schindler
Numéro de série	37835
Année de construction	1996
Charge maximale (kg)	500
Nombre de personnes	6



Conclusion

Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.

LE PROCHAIN CONTRÔLE PÉRIODIQUE DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ EN 03/2024

Vérification rapport
par SPF



Ou via
vincotte.be/verify

Ir F. Dewint
Directeur Général

VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé - Service Externe pour les Contrôles Techniques sur le lieu de travail
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde Belgique tel: +32 81 432 773 buildingsouth@vincotte.be
TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB



Rapport

Original

RAPPORT N°
GEM/10/61274973/00/FR/000

QUELLES SONT LES PROCHAINES ETAPES ?

1

Lisez attentivement
et intégralement le
présent rapport

2

Prochain contrôle périodique en 03/2024

**Faites toujours procéder à un contrôle lorsque des modifications ou des changements
ont été effectués**

Pour une demande de recontrôle, veuillez nous contacter via buildingsouth@vincotte.be .
Le prochain contrôle périodique sera prévu par Vincotte.



Rapport

Original

RAPPORT N°
GEM/10/61274973/00/FR/000

DESCRIPTION DETAILLÉE DU MATERIEL CONTRÔLÉ

ID:	100215775	Salle de machine	Avec salle des machines
Nature	Ascenseur	Protection de l'accès à la cabine	Porte cabine
Marque	Schindler	Entretien	Liftinc
Numéro de série	37835	Dernière analyse de risques effectuée par	OCB
Année de construction	1996	Dernière analyse de risques effectuée le	22/12/2015
Charge maximale (kg)	500	Dernière analyse de risques avec observations	Oui
Nombre de personnes	6	Attestation de régularisation délivrée par	OCB
Nombre d'arrêts	4	Attestation de régularisation délivrée le	26/08/2016
Type de bâtiment	Consommateur	Réf. attestation de régularisation	4679949
Nombre d'accès	4		
Entrainement	Hydraulique indirect		

Base et contenu de notre contrôle :

- Recontrôle des remarques formulées dans notre dernier rapport.

Remarques : Aucune



Conclusion

Le matériel peut continuer à être utilisé. Rien d'anormal n'a été constaté au cours du contrôle.

Prochain contrôle : 03/2024