

# Attestation de conformité citerne mazout aérienne classe 3.



- Client : .....
- Adresse : Rue Pont d'Aquette 8  
clermont
- Tél. : Mobilité leijgat
- N° TVA : .....
- Validité/plaquette : 6 ans / mois  
 verte  orange  rouge

→ Numéro d'attestation : 8941  
→ Date de contrôle : 19/02/2025

## • Données du réservoir :

- Date de mise en service du réservoir : + de 40 ans
- Re-contrôle :  non  oui → N° d'attestation : ..... Date : / /
- Situation du réservoir : hors sol Garage →  accessible  inaccessible
- Nbre de réservoirs : 4
- Capacité du/des réservoir(s) : 2 x 1300L 2 x 1400 Litres. Encuvement :  oui  non  
↳ dimension : L : .....cm  
I : .....cm H : .....cm
- Capacité total du dépôt : ± 5200 Litres.
- Type de réservoir :  métal  polyéthylène  autre : .....  
 simple paroi  double paroi → forme du réservoir :  parallépipédique  ovale  
↳ n° réservoir : .....  
↳ épaisseur de(s) paroi(s) : .....mm.  
↳ Dimension : Long. : .....cm Larg. : .....cm H. : .....cm  
 cylindrique : Voir Remarques  
↳ Dimension : Long. : .....cm diamètre : .....cm  
 autre : .....

## • Données de contrôle :

- contrôle périodique  vente bâtiment
- N° AgrW technicien :  N° AgrW. TUS-013/A/01 (C).  N° AgrW. TUS-013/A/02 (TH).
- Type de contrôle :  visuel  autre : .....
- Équipements du réservoir :
  - système anti-débordement :  sifflet  sonde  aucun
  - système de détection de fuite :  oui  non
  - protection cathodique :  oui  non  avec vanne
  - jauge :  mécanique à flotteur  pneumatique  à tube extérieur →  sans vanne
- Contrôle visuel du sol à l'endroit du stockage : Béton OK
- type de raccordement :  duplex face haute  raccord bas →  avec vanne  sans vanne
- état des tôles : font mexican / Zile grise à Risque
- état des raccords et accessoires :  bon  remarque(s) Velvete (Plastic)
- Résultat du contrôle : Cilindres visuellement ébriés mais non conformes. Velvete - jauge à litre - sa clouement par les bords - Installation à supprimer

Remarque(s)/schéma(s) :  
 2 ut Ovales L 169 H 124 l 67  
 1 ut Ovale L 145 H 130 l 68  
 1 ut Rectang L 150 H 125 l 63



Je déclare avoir effectué les contrôles qui sont prévus par la législation sur la pollution du sol  
 Nom et signature du technicien: [Signature]  
 Nom et signature du client: [Signature]

Suivant arrêté du gouvernement wallon du 14/08/2008. A la date du contrôle d'étanchéité, Scaillet Carl délivre un verdict et une attestation de conformité. Ce contrôle ne garantit cependant pas l'usure de la citerne et des tuyauteries après ce test. Scaillet Carl ne prévoit donc pas de période d'étanchéité pour l'avenir.