

# APRAGAZ

a.s.b.l.

Rapport SB039699

Type 5

Votre organisme de Contrôle / Service Externe de Contrôles Techniques

NUMEROS D'AGREMENTS:

- FLANDRES 2002/H064
- BRUXELLES AGR 001
- WALLONIE 99/002



RUE SERESSIA, 291A

5300 ANDENNE-PETIT-WARET

Rapport de l'examen d'un dépôt en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz propane ou de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges (A.R. du. 21/10/1968 et ses modifications + prescriptions de l'Arrêté du Gouvernement Wallon dd 7 juillet 2005) dans la limite des responsabilités contractuelles du fournisseur de gaz.\*

C	004969000	R	T00182	A3
---	-----------	---	--------	----

A LA DEMANDE DE ANTARGAZ NOUS AVONS PROCÉDÉ LE 17/04/2019 AU CONTRÔLE DU DÉPÔT SIS :

RUE SERESSIA, 291A , 5300 ANDENNE-PETIT-WARET

UTILISATEUR:



0491.73.72.96

<b>RESERVOIR</b>	<b>CONSTRUCTEUR</b> VAN LEER	<b>NUMERO</b> T00182	<b>CAPACITE</b> 1600	<b>DATE-E</b> 20/09/1966
	<b>N° CERTIFICAT</b> 7113/S66	<b>DELIVRE LE</b>		<b>PAR</b> APRAGAZ
<b>SOUPAPE DE SECURITE</b>	OMEGA EU 24 1" NPT	1	<b>DATE</b> 04-2015	<b>ECHEANCE</b> 04-2025
<b>ATTESTATION DE TUYAUTERIE</b>				CLAPET ANTI-RETOUR Oui
<b>N° de l'habilitation</b>	<b>INSTALLATEUR</b> WARNAND	<b>CODE POSTAL</b> 5300	<b>COMMUNE</b>	<b>CERTIFICAT</b> 14/04/1977
<b>AUTORISATION</b>	<b>CLASSE</b> 3	<b>DATE</b> 11/05/2009	<b>EXPIRATION</b> 11/05/2019	<b>CAPACITE ADMISE</b> 1600
	<b>CAPACITE INSTALLEE</b>		1600	20 %

<b>REMARQUES:</b> 23,33,24a	<b>INFRACTIONS:</b> 34,4f,24b,8b
-----------------------------	----------------------------------

- 34 Le réservoir est endommagé et une inspection supplémentaire est nécessaire.
- 4f La distance minimum qui doit séparer le réservoir de toute installation électrique en plain air est de 3 mètres.
- 24b Le réservoir doit être repeint complètement: il y a de la rouille en dessous du réservoir.
- 8b Les matières combustibles ou inflammables doivent être éloignées de 5m du réservoir.(W)
- 23 Le réservoir doit être nettoyé.
- 33 Un pictogramme "d'interdiction de feu nu" doit être appliqué.
- 24a Le réservoir doit être repeint complètement :urgent.

- Pour les installations réalisées ou modifiées après le 1/01/2007, l'attestation de tuyauterie doit être établie par un installateur habilité pour le gaz propane ou par un Service Externe de Contrôles Techniques

- Limiteur de pression: Non

Protection cathodique

circuit ouvert: 0 mV  
circuit fermé: 0000 mV  
courant: mA  
liaison isolante:

## CONCLUSION

Le dépôt ne répond pas aux prescriptions réglementaires. Le rapport de conformité pourra être délivré après avoir remédié aux remarques formulées et après une nouvelle inspection de votre dépôt.

\* limité aux parties visibles, extérieures du bâtiment.



# APRAGAZ

Uw Kontrole Organisme  
Votre Organisme de Contrôle

Member of  
**CEOC**  
INTERNATIONAL

Chée de Vilvorde 156  
Vilvoordsesteenweg 156  
1120 BRUXELLES / BRUSSEL  
Tel 02/ 264.03.60 - Fax 02/ 268.89.58



RUE SERESSIA, 291A  
5300 ANDENNE-PETIT-WARET

BRUSSEL, 19/06/19

RESERVOIR / HOUDER :	T00182		
Adres réservoir / Adres houder :	RUE SERESSIA, 291A	5300	ANDENNE-PETIT-WARET

Madame, Monsieur,

Par la présente nous vous envoyons le rapport de notre visite du dépôt susmentionné.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Ing. Griet Van Laethem  
Chef du service Contrôles Périodiques en Vlaem, et Gaz Naturel

i.o.

Tuer BOC P12V 10 cm ep. min.  
à 1 m min autour citerne ..

Panneaux composite ne sont pas épais suffisamment !  
en cas de fuite chaleur, press concentration humide sur  
la citerne !!