

Romeinsesteenweg 524 1853 Strombeek-Bever tel. 02 880 8890 info@aceg.be www.aceg.be



Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

Company of the second second second second		CONT.			
Date inspection: 21/04/20	17 Inspecteur:	Lorenzo Catuara Mento	r: -	Installat	eur:
Date rapport: 21/04/2017	N* TVA:-			N= C. Id.	ent:-
Marque et type appareille de Fluke 1653B	e mésure: Nº serie:: 249	2011		Appareil 10-2017	peut être utilisé jusqu'au: 1
Adresse de l'installation:		Propt Nom	étaire:		
Numéro		Rue		1	
Code postal	7140	Numé	ro.		
Commune	Morianweiz	Code	postal		
Туре	appartement	Comm	une		
EAN : 54		N° co	npteur: : 33	076432	
Type de contrôle:	Contrôle d	e conformité d'une nouvelle ins	tallation dom	estique selon les articles RG	IE 270 et 86.
Distributeur: ORES	Tension: 1~230V	Liaison comp /			Max: 40 A
Nombres tableaux: 1	Nombres circuits: 0	9 RI GEN: +500	VIΩ		
Prise de terre: Boucle piquet	FE: <30 Ω				
INTERRUPTEUR DIFFÉRI	ENTIEL				
1∆ (mA) In (A)	in - autres (A)	1×t	Type	Circuits proteges	Test x 2.5
300 40		22.5kA2s (3000A)	A	tous	ok ok
30 40		22,5kA2s (3000A)	A	tous	ok ok
DESCRIPTION INSTALLA	TION				
Nombres circuits	s Curve	Protection IN (A)		(autres) P	Section (mm²)
voir schema	VEN	<₹/		8	ê
Contrôle visuel (general)	G BON C PB	Contact direct @ BC	N C PB	Contact indirect	BON C PB
	6 BON C PB	Schéma correct & BC	N C PB	schéma en annexe p	ar Aceg asbi
Liaisons équipotentiels	@ BON C PB C pa	s d'application 🦿 en attente			
Continuité	G BON C PB I	Éclairage / machines 🦰 BC	N C PB	€ PA	
REMARQUES / INFRACTIO	ONS / NOTES				

O2 Aucune infraction

CONSLUSION

- L'installation électrique est conforme au RGIE. La prochaine visite périodique est à prévoir avant le 21/4/2042
- Les mesures nécessaires ent été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et avale.
- Le schéma unifilaire et le schéma de position ont étés contrôlés et sont conformes à l'installation.
- L'installation électrique n'est pas conforme.. Les traveaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Date:
- L'installation électrique n'est pas conforme.. La visite de contrôle prévue par l'art 276bis du RGIE, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celul-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite. Date:

Cet examplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre annexe: 02

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Lorenzo Catuara



Cievairs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au AREI

- Le proces verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dessier électinque de l'installation.
- Chaque modification apportes à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident surveyus an personnes of 32 direction and our indirection ent & is presented installation Medicine and the community at a direction Energie Gaz. Shortings du Service Public Federal concerné.

Qualita

- La l'écroduction de ce répoon l'éét autorisée duc auto se sous su formé intégrale à l'uniquement avez l'écont écrit de l'organisme et autorisée à la production de ce répoon l'éét autorisée du de mandage.
- Lá contrôle il porti illur les pariste vigibles et normalement accessibles de l'installation.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3286 4322 - BTW BE0839 866 481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:							
Etape 1	Etape 2	Etope 3	Etope 4				
Lisez de protocole attentivement el faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des améliorations majeures à l'installation, vous etes oblige de faire une reinspection	Le prochain controle périodique est prévu pour 21/4/2042	ACEG est à votre service pour tou autres contrôles nécessaires.				

Pagina 2 of 2 EK 1