

vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

O Antwerpen-Limburg

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reverslaan 80 • B-1030 Bruxelles

tél: 03 221 86 11

Safety, quality and environmental services



O Brabant tél: 02 674 57 11

O Oost & West -Vlaanderen

Rapport n°:

tél: 09 244 77 11 tél: 081 432 611

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION									
Responsable des travaux :			Installation :			Propriétaire / gestionnaire :			
Nom, Prénom: Loran France			Nom, Prénom: Stagget Laurence Adresse: 14.118. bld. Jiros			DOA			
N° Carte d'identité 5 6 9 1 2 1 8 1 CP + Commune : 6 5 6 1 1 1 2 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
/ Winisa an usage O modification O extension									
O'Art 2/0			mporaire		Ø Art 86	O Art 271b		① Unité d'habitation	
Art 271 O périodique					O Art 87	O Art 278		② Unité de travail domestique	
			276bis : vente d'une unité d'habitation		O Art 88	O Art		rties communes	
Donnees generales de l'installation électrique :									
	EAN		<u> </u>		A FA	N non comm	nuniqué	Compt. kWh non placé	
Données distributeur	Compt	Compt. Kwii non							
	i	ot. kWh n°: nuit:					. /		
		ection branchement (A): O20 25 O32 O40 O50 O63 O80 O100 O n°:							
Données installation	-	fonçue pour U _N : O 230 V							
		rant nominal maximum (A): O20 O25 O32 A40 O50 O63 O80 O100 O O boucle de terre							
	Câble	e d'alimentation tableau principal :							
Description	Dispos	ositif diff. gén. :					bre de circu	uits terminaux : . 🔼 🖳	
installation									
Ø√oir				•••••					
annexe(s)									
Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :									
ė.			Montage Appareils Matériel 1>/sec						
							Test dispositif diff.		
Le dispositif différentiel général : O était plombé 💋 a été plombé O n'a pas été plombé O ne peut pas être plombé									
Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)									
Infractions Nouvelle installation									
Infractions Installation existante			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
Ø-Néant									
Remarques Compter ochiel sera remolace Dre) 1 14 O Lan 6	20	Visa GRD ou mandataire :	
Remarques		Couron	DINOTELL OCTUEN Sera Penghace prochament Visa GRD ou mandataire:						
		CONT.							
								••••	
Conclusion	. ,				L'instal	ation électr	ique doit é	tre recontrôlée avant	
La nouvelle installation (est conforme) n'est pas conforme au RGIE.									
Q L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE. d par le même organisme de contrôle.									
Agent visiteur : Pour le Directeur Général : Signature									
Nom: Agent n° 30.6 Date 1.11.1201									
Annexe(s): O Schéma(s) de position :) O Schéma(s) unifilaire(s) :									
- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation. - Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directe propriété indirectement, à la présence d'électricité.									
- Le controle n'a	porte que	e sur les parties visibles	et accessibles de l'ins	e tout accident survenu aux p tallation. léterminer la date de réalisati		70	ow indirectem	ent, à la présence d'électricité.	

O Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite

éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.

de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques

Responsable de l'instellation CORPORT Mario France. 590-5875278-18


Appartement
Mlle Staquet laurence
14 Boulevard Tirou
6000 Charleroi

Homanit

DOSSIER ELECTRIQUE

A Proposition of the second se

Organisme Date



Felis 3 H roine flex 362,5 Prise de écourant e hauffeau solle de lain \Box 16 A goine flex 362,1 lan Voisselb ciusine Jaine flex 36-8,1 3 \geq

