

SIEGE DE BRUXELLES  
Boulevard Clovis 15  
1000 Bruxelles  
Tél. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tél. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

Bureau régional

DELIEG

EAN : \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Compteur n°: \_\_\_\_\_  
Index : \_\_\_\_\_

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE  
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Neue Hor elaym  
181 Berging  
Godeli

Adresse : \_\_\_\_\_  
DEMANDEUR : idem  
Adresse : \_\_\_\_\_  
INSTALLATEUR : Cateli  
Adresse : \_\_\_\_\_  
TVA ou CI : \_\_\_\_\_

Date du contrôle : 27/11/07 Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :  
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur) \_\_\_\_\_

Type d'installation : Nouvelle - ~~Extension~~ ~~Modification~~ ~~Temporaire~~ - Renforcement - ~~Transfert propr.~~ ; Type locaux : Dsnestype  
Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement : Tension 230 V Protection raccordement \_\_\_\_\_  
Câble aliment, tableau. princ. : 4 X 20 mm<sup>2</sup> Inter.gén. : type 300mA/63A

Type électrode de terre : ~~boucle~~ ~~barres~~ - piquets - ~~conducteur horizontal~~ Schéma : TT  
Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term.: 9 ; RA : 5 Ohm; RI tot 26 MOhm

Facteurs d'influences externes: \_\_\_\_\_  
DESCRIPTION : voir schéma au annexe

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CONTROLES effectués : voir verso \_\_\_\_\_  
INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**PROCES-VERBAL DE CONFORMITE**

Vu le : \_\_\_\_\_  
le responsable du distributeur  
nom : \_\_\_\_\_  
signature : \_\_\_\_\_

**DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.**


CONCLUSION L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 27/11/07 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

2. L'installation n'est pas confo


3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'elles mesures nécessaires soient prises pour que l'installation n'\_\_\_\_\_ tionnées et pour autant que les \_\_\_\_\_  
L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être véri \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'AGENT VISITEUR :  
n° + nom + signature  
11/11/07


Le directeur,



RDC



CAVES



1 etage.

