

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Rusa

Nr teller :

N° comp : 787864

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 1520200922/04

EAN code

Aard onderzoek : Boek 1 KB 8/9/2019	Huishoudelijk	H/C 6,4	H/C 6,5	H/C 8,4,1	H/C 8,4,2	H/C 8,4,3	Netsysteem	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : Livre 1 AR 8/9/2019	Résidentiel	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek :  
Lieu du contrôle :

Rue du Moulin n° 128 4020 Licge

Eigenaar

Propriétaire :

M. APKIR AHMED

Adres :

Adresse :

Installateur :

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

22-09-2020

Inspecteur :

Lollo Antonio

Onderzoek / Contrôle :  Woning / maison  Appart.

2<sup>e</sup> étage

Spanning : 230V	Meter / bord verbinding : 230V/230V	Max. beveiliging : 50A
Tension	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelectrode : Piquet	Isolatie : >0.5 Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 12.5 Ohm	Isolément :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux :		Test ΔIn		1. ΔIn	
In (A)	Δ In (mA)	type	OK	NOK	OK	NOK		
63A	300	A General comb de A à K	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
63A	30	Locaux humides comb de L à P	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : général : <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	contact direct : <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Contact indirect : <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Aansluitingen : OK <input checked="" type="radio"/>	NOK <input type="radio"/>	Potentiaalvereffeningen : OK <input checked="" type="radio"/>	NOK <input type="radio"/>
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :  
La vente de l'habitat porte sur la partie visible et accessible de l'installation.

Afwijkingen toegepast van / Application des dérogations du  8.2.1  8.2.2

**VISUM :**  
Datum/date :

**ELECTROTEST**  
Antonio Lollo  
Inspecteur  
antonio.lollo@electro-test.be  
Gsm 0475 748 406

Besluit / Conclusion :

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre 1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek 1. Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage. De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het éénraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (6.5.2-Livre1) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (6.5.2. Boek 1) Prochaine visite de contrôle: / Volgende controlebezoek: 22-09-2021

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre1. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek 1. Conformément 6.5.7. Livre1, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le.....

Overeenkomstig 6.5.7. Boek 1, de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtredding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor.....

La visite de contrôle prévue par 8.4.2.2 Livre 1 doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door 8.4.2.2 Boek 1 moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur

Rappel des prescriptions réglementaires: a) Obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) Obligation de renseigner dans le dossier d'installation électrique; c) Obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du directement ou indirectement à la présence d'électricité; d) Obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie proposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.