

Cadre réservé au gestionnaire de réseau de distribution (GRD)
Date de réception du formulaire :/...../20.....
N° de dossier :

A l'attention du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité (GRD)
(nom et adresse) :

RESA

1. OBJET DE LA DEMANDE cochez la/les case(s) concernée(s)

☒ Nouveau site de production d'électricité ☐ Modification de l'installation existante (remplacement onduleur, alternateur,...) (*)
☐ Extension du site de production existant ☐ Démantèlement partiel ou total de l'installation (*)

(*) : hors période d'application du soutien financier Solwatt ou QualiWatt (dans ce cas, se référer aux formulaires ad hoc sur le site web www.cwepa.be)

2. LE SITE DE PRODUCTION

Rue	Rue de la Croix Blanche		Numéro / Boîte postale	17C
Code postal	4280	Commune	Thisnes	

Code(s) EAN EAN prélevement
5 4 1456700004390604
EAN injection (uniquement si compteur réseau bidirectionnel (double sens) avec deux codes EAN)
5 4

3. LE DEMANDEUR

Le demandeur est (cochez la case concernée):
☒ une personne physique (particulier ou indépendant)
☐ une personne morale

Remplir ce cadre uniquement si d'application									
Numéro d'entreprise	B	E							
Nom de l'entreprise									
Acronyme ou nom abrégé						Forme juridique			

4. L'INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

4.1. Données techniques de l'installation

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION NOUVELLE OU EXISTANTE AVANT MODIFICATION			DESCRIPTION DE L'INSTALLATION APRÈS MODIFICATION		
Source de production	Puissance installée totale (kWc)	Puissance maximale de sortie (kVA)	Source de production	Puissance installée totale (kWc)	Puissance maximale de sortie (kVA)
Photovoltaïque	9,48 kWc	8.0 Kva	Photovoltaïque		
Eolien			Eolien		
Hydraulique			Hydraulique		
Cogénération			Cogénération		
Autre :			Autre :		
TOTAL	9,48 kWc	8.0 Kva	TOTAL		

En cas d'utilisation d'un ou plusieurs onduleurs, spécifier :			En cas d'utilisation d'un relais de découplage indépendant et/ou relais anti-retour ou limiteur, spécifier :		
	Marque	Type		Marque	Type
Onduleur 1	SMA	STP 8.0	Relais découplage 1		
Onduleur 2			Relais découplage 2		
Onduleur 3			Relais anti-retour / limiteur		

Les onduleurs et les relais doivent être agréés et réglés selon les prescriptions Synergrid (C10/26, C10/21, C10/25).

En cas d'utilisation de batteries de stockage, spécifier :		
	Marque	Capacité (Wh)
Installation 1		
Installation 2		

4.2. Mode de comptabilisation de l'énergie

- ☒ Compensation de l'électricité
- ☒ via compteur existant
- ☐ via nouveau compteur double sens à installer (offre à établir par le GRD)
- ☐ Autoconsommation (pas d'injection sur le réseau)

Formulaire de notification de mise en service pour une installation de production d'électricité de puissance ≤ 10,000 kVA

VERSION 1.00 – 01/07/2018

En vigueur du 01/07/2018 jusqu'au ... (date du contrôle RGIE faisant foi)

5. CONTRÔLE DE L'ORGANISME AGRÉÉ

Nom de l'organisme agréé RGIE			
Date de visite	27 / 01 / 2022		
Installation conforme RGIE	OUI ☒	NON	☐

5.1. Relevés des index du ou des compteur(s) du gestionnaire de réseau de distribution

Dans tous les cas, un relevé des index **de tous les compteurs** doit être réalisé le jour de la visite de l'organisme agréé RGIE.

Dénomination (ex : heures pleines, heures creuses, exclusif nuit)	N° de série	Marque	Index			
	1SAG 3100465181					
1.8.1			5	0	0	
1.8.2			5	5	6	
2.8.1			2	3		
2.8.2				0		

6. ANNEXES OBLIGATOIRES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Les annexes ci-après sont à joindre obligatoirement au formulaire et n'exemptent pas le demandeur de compléter celui-ci. En cas d'annexe(s) manquante(s), la demande sera irrecevable.

Enfin, le GRD se réserve le droit de demander à tout moment des informations supplémentaires.

Veuillez cocher	Annexes à fournir :
☒ Annexe 1 :	Copie du <u>rapport de contrôle de conformité</u> au Règlement Général des Installations Électriques (RGIE) de votre installation de production d'électricité et de son raccordement au réseau par un organisme agréé (non obligatoire en cas de démantèlement total de l'installation)
☒ Annexe 2 :	<u>Schéma électrique unifilaire de l'entièreté de l'installation photovoltaïque</u> (y compris l'emplacement du compteur « réseau »), <u>validé et signé par l'organisme agréé (RGIE)</u> Le schéma unifilaire doit mentionner la section et la longueur entre le(s) onduleur(s) et le compteur réseau
☒ Annexe 3 :	<u>Photos datées et lisibles</u> des panneaux photovoltaïques posés définitivement, du ou des onduleur(s) et du ou des compteur(s) réseau (les photos doivent reprendre l'ensemble du compteur et pas seulement l'index)

Une fausse déclaration peut donner lieu, conformément aux articles 52 et suivants du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, à l'infliction d'amendes administratives ainsi qu'à des poursuites pénales.

Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (« RGPD »), impose au gestionnaire de réseau le traitement de vos données dans le respect de ces dispositions. Conformément à cette réglementation, vous êtes en droit, à tout moment, de vous opposer au traitement, de demander la modification ou l'effacement de vos données via l'adresse de contact du GRD pour toutes questions relatives au RGPD.

¹ Pour les personnes morales, la personne légalement habilitée à représenter l'entreprise

Verslag van onderzoek : controle van een zonnepaneelinstallatie

Rapport de visite: controle d'une installation de panneaux solaires

N° 267/2022/2/8/...10

Aard van het onderzoek Boek 1, KB 8/9/2019 Genre de controle Livre 1 AR 8/9/2019		☐ Hfd 6.4 Gelijkvormigheidsonderzoek voor indienstname ☒ Chap. 6.4 Contrôle de conformité avant mise en usage ☐ Hfd 6.5 Controlebezoek ☐ Voorschriften netbeheerder		☐ Nieuwe installatie ☐ Wijziging/Belangrijke uitbreiding ☐ Nouvelle installation ☐ Modification/Extension importante	
OPDRACHTGEVER CLIENT		SA K&L-Don		BTW TVA	
ADRES ADRESSE		rue des Alouettes 99, Hilmaek		431430476	
		TEL			

Plaats van onderzoek : rue de la Croix Blanche 17C 4280 Phinsies
Lieu du contrôle : rue de la Croix Blanche 17C 4280 Phinsies

Eigenaar :
Propriétaire :
Adres :
Adresse : MC

Datum van onderzoek : 27.1.2022
Date du contrôle : 27.1.2022
Date du prochain contrôle : 27.1.2024
N° Teller / N° Compteur : KAC-310046181

Inspecteur : J. Janssens
EAN-code : 4390604
Stand teller / Index compteur : 181 500 281 23
182 556 282 20

Algemene beschrijving, kenmerken en metingen / Description générale, caractéristiques et mesures:

Aantal modules: 12/12
Nombre de modules: 12/12
Type: Monophasé

U_N per module: 463 V
U_N par module: 463 V
Wp / module: 385 W
U_N totaal: 5556 V
In / module: 10,22 A
In totaal: 122,64 A

Klasse: II
Classe: II
Totaal vermogen: 9480 W
Puissance totale: 9480 W
Isc module: 10,92 A

Omvormer(s): SMA STP 8
Onduleur(s): 0-370-40
Pacmax: 8 kW
U_N: 1000 V
I_N: 12 A
Serienummer omvormer: 3012066800
N° de série onduleur: 3012066800

Voedingpunt: IV
Point d'alimentation: IV
ID/DSI: 300002140
Beveiliging: 32 A
Protection: 32 A

Aut. scheidingssysteem op t < 5 sec als U_N wegvalt+ werking: ☒ OK
Syst. de séparation aut. sur t < 5 sec si U_N est supprimé+fonctionnement: ☒ OK
☐ Stand groene stroom teller/ Index du compteur vert

Controles, metingen en proeven / Contrôles, mesures et essais.	OK	NOK/POK	NVT/PA
Visuele controle / Contrôle visuel	☐	☐	☐
1.4.1.1 + 1.4.1.2 + 5.1.1 Attest van het systeem is aanvaardbaar (modules + omvormer)/L'attestation du système est acceptable (modules + convertisseur)	☐	☐	☐
1.4.1.3 U _{omvormer} > U _{modules totaal} / U _{convertisseur} > U _{modules totaux} / I _{omvormer} > I _{modules totaal} / I _{convertisseur} > I _{modules totaux} / Aansluitingen ? / Raccordements ?	☐	☐	☐
4.2.2.1 Directe aanraking? / contact direct ?	☐	☐	☐
4.4.1 Voldoet de overstroombescherming? / La protection contre la surintensité suffit-elle?	☐	☐	☐
7.112.2 Indien klasse I – geaard? / Si classe I – mise à la terre?	☐	☐	☐
7.112.3+5.3.3.1 Veilige ontkoppeling is mogelijk? / Débranchement sûr est-il possible?	☐	☐	☐
3.1.2.1 Schema's aanwezig? / Schémas présents?	☐	☐	☐
1.4.2+9.1.2 Fabrikanteninstructies gevolgd? / Instructions du fabricant, sont-elles suivies?	☐	☐	☐
5.2.7.2+5.2.7.3 Verbinding DC/AC omzetter? / Connexion convertisseur DC/AC ?	☐	☐	☐
7.112.2 Pictogrammen / pictogrammes?	☐	☐	☐
6.4.5.1 Isolatieweerstand / Résistance d'isolement R _{iso} = 10 MOhm	☐	☐	☐
4.2.3+4.2.4.3 Spreidingsweerstand van de aardingsverbinding/Résistance de dispersion de la prise de terre R _{af} = 17 Ohm	☐	☐	☐

Inbreuken / Infracties – Opmerkingen/Remarques – Nota's/Notes :

Noot/Note : 1) Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke uit / Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que niches, le fauxplafonds et autres.
2) Netbewakingsparameters niet kunnen verifiëren / Paramètres de surveillance du réseau ne peuvent pas vérifier.

Besluit / Conclusion

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór De eendradesschema's en situatieplannen van de installatie werden (o opnieuw) gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of) waren" verzegeld.
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. In geval van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname, mag geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld tijdens in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.
L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. En cas d'un contrôle de conformité avant la mise en usage, aucune installation ou partie de l'installation électrique pour laquelle des infractions sont constatées ne peut être mise en usage. Un nouveau contrôle de conformité avant la mise en usage doit être réalisée, dès que l'installation électrique a été mise en ordre.

Voor de technische directie/ Pour la direction technique,

de inspecteur/ l'inspecteur : J. Janssens

Algemene inlichtingen / Renseignements généraux : zie ommezijde / au verso

