

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	227/2024/10/24/13	Datum van bezoek: Date de visite:	24/10/2024
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	rosier patrice Rue Louis Titeca 58 - 1150 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-PIERRE)	IK: CI:	/
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	146/8358 EAN-nr: N° EAN: NC
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue Louis Titeca 58 bus NIV RDC - 1150 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-PIERRE)	RDC	
Eigenaar: Propriétaire:	ROSIER PATRICE Rue Louis Titeca 58 - 1150 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-PIERRE)		
Installateur:	INSTALLATION EXISTANTE	BTW/TVA:	/
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/APP3 (Periodieke controle van 3 app op hetzelfde adres)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: Huishoudelijk / Domestique

Art. onderzoek:
Controlebezoek (6.5) / Visite de contrôle (6.5)
Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.2

Onderzoek: / Contrôle:		Appartement		NIVEAU RDC	
Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:			
3x230V	4 x 10 mm ² XVB	32A			
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	8.41 Ohm	Isolatie / Isolément:	5.6 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 8			
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	Test Δ In	1. Δ In
40A	300mA	A/s	GENERAL INSTALLATION TD COMPTEUR TOUS LES CIRCUITS	OK	OK
40A	30mA	A/s	CIRCUITS: SDB+BALLON D'EAU CHAUDE	OK	OK
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	NOK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	NOK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	NOK
Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK	Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	OK

Inbreuken / Infractions:

G3: Het gebruikte materiaal stemt niet overeen met de vereiste beschermingsgraad / G3: Le matériel utilisé, n'est pas conforme au degré de protection exigé - Extracteur dans la salle de douche volume de sécurité non conforme. Hauteur minimum 2.25m du sol fini.
I1: Algemene opmerkingen / I1: Remarques générales -
I2: Directe aanraking mogelijk / I2: Contact direct possible -
I3: Indirecte aanraking mogelijk / I3: Contact indirect possible -

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

- Schéma unifilaire et plan de position à jour conformément à l'installation actuel.
- La tension d'alimentation n'est pas indiquée clairement de manière apparente sur chaque tableau de répartition et de manœuvre.
- Indiquer la section, la nature des conducteurs et l'ensembles des circuits terminaux sur les schémas unifilaires et le nom et adresse du propriétaire


Opmerkingen / Remarques:

- Après la mise à jour des schémas unifilaire et plans de position la liste des infractions peut être incomplète.

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)



RDC

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	227/2024/10/24/14	Datum van bezoek: Date de visite:	24/10/2024
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	rosier patrice Rue Louis Titeca 58 - 1150 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-PIERRE)	IK: CI:	/
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachtarief: N° compteur tarif de nuit:	61472411 EAN-nr: N° EAN: NC
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue Louis Titeca 58 bus NIV 1 - 1150 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-PIERRE)	NIV 1	
Eigenaar: Propriétaire:	ROSIER PATRICE Rue Louis Titeca 58 - 1150 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-PIERRE)		
Installateur:	INSTALLATION EXISTANTE	BTW/TVA:	/
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/APP3 (Periodieke controle van 3 app op hetzelfde adres)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE

Art. hh: Huishoudelijk / Domestique

Art. onderzoek:

Controlebezoek (5.5) / Visite de contrôle (6.5)

Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.2

Onderzoek: / Contrôle:		Appartement		1ER ETAGE		
Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:				
3x230V	4 x 10 mm ² XVB	32A				
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	8.41 Ohm	Isolatie / Isolément:	4.99 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2	
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:			Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 9			
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	Test Δ In	1.Δ In	
40A	300mA	A/s	GENERAL INSTALLATION TD COMPTEUR	OK	OK	
			TOUS LES CIRCUITS			
40A	30mA	A/s	CIRCUITS: 4 CIRCUITS 16A 2P	OK	OK	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:		NOK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	NOK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	NOK
Aansluitingen: Raccordements:		OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK	Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	OK

Inbreuken / Infractions:

E1: De kringen zijn niet of onjuist gemerkt / E1: Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués -
G3: Het gebruikte materiaal stemt niet overeen met de vereiste beschermingsgraad / G3: Le matériel utilisé, n'est pas conforme au degré de protection exigé - Extracteur dans la salle de douche volume de sécurité non conforme. Hauteur minimum 2.25m du sol fini.
I1: Algemeen opmerkingen / I1: Remarques générales -
I2: Direkte aanraking mogelijk / I2: Contact direct possible -
I3: Indirekte aanraking mogelijk / I3: Contact indirect possible -

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

- Câble d'alimentation depuis le compteur doit être raccorder directement au différentiel 300mA.
- Alimentation parlophone non protégée par le différentiel 300mA, voir tableau local compteur.
- Schéma unifilaire et plan de position à mettre à jour conformément à l'installation actuel.
- La tension d'alimentation n'est pas indiquée clairement de manière apparente sur chaque tableau de répartition et de manœuvre.
- Indiquer la section, la nature des conducteurs et l'ensembles des circuits terminaux sur les schémas unifilaires et le nom et adresse du propriétaire.

Opmerkingen / Remarques:

- Après la mise à jour des schémas unifilaire et plans de position la liste des infractions peut être incomplète.

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. / Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslegnummer: N° de rapport:	227/2024/10/24/15	Datum van bezoek: Date de visite:	24/10/2024
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	rosier patrice Rue Louis Titeca 58 - 1150 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-PIERRE)	IK: CI:	/
Distributiebeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	61472441 EA N-nr: N° EAN: NC
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue Louis Titeca 58 bus NIV 2 (DUPLEX) - 1150 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-PIERRE)	DUPLEX NIV 2	
Eigenaar: Propriétaire:	ROSIER PATRICE Rue Louis Titeca 58 - 1150 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-PIERRE)		
Installateur:	INSTALLATION EXISTANTE	BTW/TVA:	/
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/APP3 (Periodieke controle van 3 app op hetzelfde adres)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. hh: Huishoudelijk / Domestique
Art. onderzoek:
Contrôlebezoek (6.5) / Visite de contrôle (6.5)
Afwijkingen toegepast van / Application de dérogations du: 8.2.2

Onderzoek: / Contrôle:	Appartement		NIVEAU 2 (DUPLEX)	
Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:			Max. beveiliging / Protection max.:
3x230V	4 x 10 mm ² XVB			32A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	8.41 Ohm	Isolatie / Isolément:	3.99 MOhm
				Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2
Differentieel schakelaars / Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 10		
In (A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	Test Δ In
40A	300mA	A/s	GENERAL INSTALLATION TD COMPTEUR	OK
			TOUS LES CIRCUITS	OK
40A	30mA	A/s	CIRCUITS: NON CONNU	OK
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:		NOK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	NOK
Aansluitingen: Raccordements:		OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	NOK
			Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	OK

Inbreuken / Infractions:

E1: De kringen zijn niet of onjuist gemerkt / E1: Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués -
I1: Algemene opmerkingen / I1: Remarques générales -
I2: Direkte aanraking mogelijk / I2: Contact direct possible -
I3: Indirekte aanraking mogelijk / I3: Contact indirect possible -

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

- Schéma unifilaire et plan de position à mettre à jour conformément à l'installation actuel.
- La tension d'alimentation n'est pas indiquée clairement de manière apparente sur chaque tableau de répartition et de manœuvre.
- Indiquer la section, la nature des conducteurs et l'ensembles des circuits terminaux sur les schémas unifilaires et le nom et adresse du propriétaire;

Opmerkingen / Remarques:

- Après la mise à jour des schémas unifilaire et plans de position la liste des infractions peut être incomplète.
- Le(s) coffret(s) de répartition ne peu(ven)t pas être ouvert(s) sans causer des détériorations autour (plâtrage, des murs, papier peint,...). Le câblage interne n'a pas pu être vérifié.

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)