



CERTIGREEN test - asbl de contrôle certifié

Adresse Rue de la Vecquée 170  
B-4100 Seraing  
Tél +32 471 58 07 08  
E-mail info@certigreen.be  
TVA BE 0650 647 987  
www.certigreen.be



P.V. N° IDA-GAZ-04-11-24-474-CP

Date de visite : 04/11/2024

## RAPPORT GAZ

### Informations du contrôle

Nom du client	[REDACTED]
Adresse du client	[REDACTED]
Numéro de téléphone	[REDACTED]
Email	[REDACTED]
Numéro de TVA	N.A.
Contrôleur	Issam Daoudi
Adresse du contrôle	Rue bidaut 1 4000 Liege

### Objet du contrôle

Type de gaz	G20 (gaz naturel H)
Norme NBN	NBN D 51-003 + NBN DTD B 61-002
Type de contrôle	Contrôle périodique avec conformité aux normes (non imposé par les normes NBN)
Marque du compteur	ITRON
N° du compteur	12529626
Index du compteur	12414,288
Classe du compteur	G4
État du compteur	Ouvert
Gestionnaire de réseau	RESA
Pression de service	20 mbar (Gaz H)



CERTIGREEN test - asbl de contrôle certifié

Adresse Rue de la Vecquée 170  
B-4100 Seraing  
Tél +32 471 58 07 08  
E-mail info@certigreen.be  
TVA BE 0650 647 987

www.certigreen.be



P.V. N° IDA-GAZ-04-11-24-474-CP

Date de visite : 04/11/2024

## Test d'étanchéité

Schéma isométrique	Absent
Type de test d'étanchéité	Test au compteur
Emplacement	Sur les parties visibles et accessibles
Date d'installation	Entre 1977 et 2004 avec Té
Pression	Pression de service
Test de canalisation	Durée: 20 min avec une perte de pression de 0 mbar
Résultat	Test OK

## Contrôle visuel

Canalisations	Conforme
Attaches	Conforme
Accessoires	Conforme
Raccordement(s) appareil(s)	Conforme
Plaque(s) signalétique(s) appareil(s)	Conforme
Amenée d'air et ventilation(s)	Conforme
Conduit de raccordement, d'évacuation	Conforme
Liaison équipotentielle	Conforme
Identification des conduites de gaz	Conforme
Fourreaux en traversées de murs et de sols	Conforme
Test d'étanchéité	Oui
Perte de charges	Conforme
Té bouchonné pour mise en pression	Conforme
Compteur et raccordements	Conforme
Appareils	Conforme
Terminal du conduit d'évacuation des gaz brûlés	Non visible



CERTIGREEN test - asbl de contrôle certifié

Adresse Rue de la Vecquée 170  
B-4100 Seraing  
Tél +32 471 58 07 08  
E-mail info@certigreen.be  
TVA BE 0650 647 987  
www.certigreen.be



P.V. N° IDA-GAZ-04-11-24-474-CP

Date de visite : 04/11/2024

## APPAREILS

Appareil	Modèle	Marque	Type	Categorie	Puissance	Pays	Conforme	Qty
Chaudiere	Thematek f24	Bulex	C33	I2E(S)	25kw W	Be	OUI	1
Taque de cuisson	Gh 4k sist	High one	A	II2E+3+	7.5kw W	Be	OUI	1

## CANALISATIONS

Type	Diamètre	Dn	Raccord
Acier - Carbone	25(1")	/	Filet
Cuivre	22	/	Bicône gaz
Cuivre	28	/	À sertir
Flexible inox	/	/	Filet
Cuivre	15	/	Bicône gaz



CERTIGREEN test - asbl de contrôle certifié

Adresse Rue de la Vecquée 170  
B-4100 Seraing  
Tél +32 471 58 07 08  
E-mail info@certigreen.be  
TVA BE 0650 647 987  
www.certigreen.be



P.V. N° IDA-GAZ-04-11-24-474-CP

Date de visite : 04/11/2024

## CONCLUSION

1. L'installation est en ordre de marche. Aucune fuite n'a été constatée. Aucune détérioration n'a été constatée sur les parties visibles. Voir avec l'instance qui vous a demandé le présent rapport pour l'échéance de validité de celui-ci.
2. L'installation est conforme aux normes cochées ci-dessus.

## CONFORME

Pour CERTIGREEN test, l'inspecteur



Issam  
Daoudi  
0472/64.55.26

1. **Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation**, et uniquement sur les (parties d') installations concernées par la demande qui nous a été adressée. 2. **Aucune modification apportée à l'installation après le passage de l'agent-visiteur n'est prise en compte dans ce rapport.** Les relevés mentionnés sur le rapport et sur le schéma isométrique ou sur les plans de l'installateur fixent exactement l'étendue et la mise en œuvre de l'installation contrôlée. 3. **Une (re)mise en service d'un compteur nécessite la transmission au GRD** (Gestionnaire du Réseau de Distribution) d'un rapport de contrôle conforme et du formulaire en ligne "Attestation Elgacert de conformité d'une installation au gaz naturel", incluant le schéma isométrique des tuyauteries, daté et signé, qui engage la responsabilité de l'installateur. 4. **Le maintien en service d'une installation non conforme relève uniquement de la responsabilité du demandeur.** 5. **Toute réclamation est à transmettre à CERTIGREEN test par écrit.** Il peut être fait appel aux résultats d'inspection via recours au SPF Économie Direction générale de l'Énergie. Toute information contenue dans le présent rapport est confidentielle et ne peut être divulguée qu'au demandeur et au propriétaire. Seul le service du ministère fédéral de l'Économie en charge de la surveillance des organismes de contrôle agréé peut avoir accès, à sa demande, à ces informations.



**CERTIGREEN test - asbl de contrôle certifié**

**Adresse** Rue de la Vecquée 170  
B-4100 Seraing  
**Tél** +32 471 58 07 08  
**E-mail** info@certigreen.be  
**TVA** BE 0650 647 987  
[www.certigreen.be](http://www.certigreen.be)



**P.V. N° IDA-GAZ-04-11-24-474-CP**

**Date de visite : 04/11/2024**

## Photos annexes