



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles
Safety, quality and environmental services

Rapport n° : 3066-1125 / Geim



F 277424

Antwerpen-Limburg tél : 03 221 86 11 Oost & West -Vlaanderen tél : 09 244 77 11
Brabant tél : 02 674 57 11 Wallonie tél : 081 432 611

Rési code : 13

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsible des travaux : Installation : Propriétaire / gestionnaire :
Nom, Prénom : Alexandre Benard Nom, Prénom : Mr. Renard Alexandre
Adresse : Rue Georges Desmet 25 Rue Bourbanne
CP + Commune : 7711 Polignac 7712 Herseaux
Tél. : 1 1

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)
Art 270 Art 271 Art 276 Art 86 Art 271bis Unité d'habitation
Art 87 Art 278 Unité de travail domestique
Art 88 Art Parties communes
Art 276bis : vente d'une unité d'habitation

Données générales de l'installation électrique :
EAN Compt. kWh n° 755732125 Index jour : 12448
Protection branchement (A) : 020 025 032 040 050 063 080 100 030
Conçue pour UN : 230 V 3x230 V 3N400 V
Courant nominal maximum (A) : 020 025 032 040 050 063 080 100
Câble d'alimentation tableau principal : 2 X 6 mm² - Type : CRV13
Dispositif diff. gén. : 40 A 1.300mA Nombre de tableaux : 1
Nombre de circuits terminaux : 15

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :
Contacts dir. Contacts indir. Montage Appareils Matériel R/section Schémas Contrôle bcl de défaut
Résistance de dispersion de la prise de terre : 24.20 Isolation générale : 20 MΩ Continuité de terre Test dispositif diff.
Le dispositif différentiel général : était plombé a été plombé n'a pas été plombé ne peut pas être plombé


Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)
Infractions Nouvelle installation Néant
Infractions Installation existante Néant
Remarques Le coffret divisionnaire est placé à hauteur du compteur Réseau ORELS.
Visa GRD ou mandataire :

Conclusion(s) :
L'installation électrique doit être recontrôlée avant 17.11.2019 (\*)
L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.
Agent visiteur : Unielak Agent n° 3066 Date 17.11.2019
Annexe(s) : Schéma(s) de position : 3 Schéma(s) unifilaire(s) : 1

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
(\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans

# Schéma unifilaire

-  Point d'allente
-  Prise téléphone
-  Prises TV




**Adresse d'installation:**  
**Rue Georges Desmet 11 7711 Dottignies**

Propriétaire et installateur:  
**Renard Alexandre et Delrue Virginie**  
 Rue de la barberie 25  
 77112 Herseaux


Organisme Contrôle : *[Signature]*  
**Michel Gilles**  
 Inspecteur d'habitat  
 Augustin 1701/2014

-  Point d'attente
-  Prise téléphone
-  Prise TV




*W. Gillis*  
**WIREZ-AN-Gillis**  
 Inspecteur Technicien  
 agent 30615


 WIEZI A Gilips  
 Inżynier (Elektryk)  
 agent 0066



17/11/11  
WIEZTOW GILLES  
Electricité  
agent 3066  
VINCOFF



-  Point d'attente
-  Prise téléphone
-  Prise TV