



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbruggen asbl www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Ref.: _____ Compteur n°: A place
 Index: _____

V. ref.: _____ N. Ref.: _____

Rapport N°: 3651450323/3

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Rue Adolphe Beerten 18, 2^{etage} 5000 Namur

PROPRIETAIRE: Succi y JOHANN
Adresse: _____

DEMANDEUR: _____
Adresse: _____

INSTALLATEUR: _____
Adresse: _____

TVA ou CI: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 25/03/15 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant: RGIE art. 270 (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur) 101

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: habitation

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant après 1.10.81 - 1.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 2x220 V Protection raccordement 10x40 A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 x 10 mm² Inter.gén.: type 300mA40A

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 5; RA: 25 Ohm; RI tot 50 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: 1 diff 300mA40A
1 " 30mA40A
2 disjoncteur 16A
2 " " 16A
1 " " 10A

Voir schéma en Annexe

ONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: rien

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE	
Vu le:	_____
le responsable du distributeur	_____
nom:	_____
signature:	_____

- CONCLUSION** 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 25/03/15 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

SIGNEATURES DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.


visiteur, 365 Ulrich Chod
nom, signature)

pour Le Directeur,



* V E R S I A G E - P A S S E


11 em




25/03/2018
Thomas VandeVonder / 965

Tableau II em

Dif.	300	m/A	
M V	10 h		ed. 2e
M IV	16 h		peux mequin
M III	16 h		S.D. Bain
M II	20 h		peux Living
M I	20 h		peux + cuisinier
Dif.	030	m/A	peux Living





MEZANINA

