



PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

L'INSTALLATION EST CONFORME

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Liège, Quai Mativa 37, 4020 LIEGE T: 04 253 19 72, E: btv.liege@btvcontrol.be

Rapport N°:

0523-171201-11

Date du contrôle :

01/12/2017

Visualisation de l'installation

Extra date du contrôle

DONNEES GENERALES:

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Thomas et piron

RUE JULES MELOTTE 36/3.10

4350 REMICOURT

PROPRIETAIRE:

Thomas et piron

Adresse:

RUE JULES MELOTTE 36/3.10

4350 REMICOURT

DEMANDEUR:

ÉVOLUSYS

Adresse:

RUE DU PARC INDUSTRIEL 2 A

4540 AMAY

INSTALLATEUR:

ÉVOLUSYS

Adresse:

RUE DU PARC INDUSTRIEL 2 A

4540 AMAY

TVA ou CI:

EAN:

Compteur n°

A placer

Index:

DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Type d'installation:

Nouvelle installation /

Début travaux fondations :

Après 01/10/81

Raccordement tension:

Mono 230V

Câble aliment. tableau princ. :

4 x 16 mm²

Type électrode de terre :

Boucle et Piquets

Nombre de tableaux :

Facteurs d'influences externes :

Installation électrique : RGIE art.:

Max 63 A

Protection raccordement:

Inter. gén. : type :

2p 63A/300mA

Appartement

Après 01/10/81

Nombre de circuits term. :

14

Schéma:

Type des locaux:

TT

CONTROLE:

Visite de contrôle suivant :

RGIE art. 270, Pres. distributeur

Type de contrôle :

Examen de conformité

MESURES:

RA:

14 Ohm

RItot

>10 MOhm



PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

DESCRIPTION:

Voir aussi schéma unifilaire et schéma de situation en annexe

INFRACTIONS CONSTATEES

1 Néant

NOTES

- 1 Le contrôle ne porte que sur les parties visibles et accessibles.
- 2 Certains éclairages sont en attente d'installation.

Conclusion

L'installation est conforme.

Les schémas unifilaires et les schéma de situation ont été visés.

L'installation doit être vérifiée avant le 1 décembre 2042 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

L'agent-visiteur

0523 SULLIVAN FADEUR

pour le directeur,

CONTROLES EFFECTUES

end-or

- Lors de visite de contrôle d'installations domestiques selon l'article 271.

 a) Le contrôle de l'exécution de l'installation electrique conformément aux schémas

 b) Le contrôle de l'état (fixations, détérioration...) du matériel électrique d'installation fixe, tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition...

 c) Le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects

 d) Le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test

 e) Le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut de minimum 2,5 fois la sensibilité de l'appareil

 f) Le contrôle de la continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles de prises de courant et des appareils de classe 1 à poste fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe

 le contrôle visuel du matériel à poste fixe que pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
- g) Le contrôle visuel du matériel à poste fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
 h) Le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
 Sauf infractions, l'adéquation entre dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent est certifié

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE

- Il y a obligation de conserver le procès-verbal de contrôle dans le dossier d'installation électrique
- ny a conigation de conserver le proces-verbal de controle dans le dossier to installation électrique; il y a obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité;
- c)
- de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; Il y obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effecture une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agrée afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agrée se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Significations des notes concerne des défauts qui n'ont pas d'influence sur la conclusion des constatations qui ne relèvent pas de l'examen, mais qui peuvent menacer la sécurité des données d'organisation.

QUELLES MESURES A PRENDRE SI VOTRE INSTALLATION EST CONFORME

ETAPE 1

Lisez soigneusement ce Procès-Verbal et faites attention aux notes éventuelles

ETAPE 2


Lors d'extensions importantes de l'installation, faites recontrôler de nouveau.


ETAPE 3


Un recontrôle de l'installation est obligatoire avant 1 décembre 2042.

ETAPE 4

BTV Liège reste à votre service pour les contrôles nécessaires.







	Installateur Avolusiyas a P. 444	age Extérieur on, Extérieurs vail, Hotte Adresse de l'Installation électrique B3.3.10	Chambre 2, Eclairage Chambre 3, Prises H Prises Living, Salon, Prises Plan de travail Frigo Four Cuisinière Réserve
			Frigo
		/ail, Hotte	Prises Plan de travail
		s Hall de jour in, Extérieurs	Chambre 3, Prises H Prises Living, Salon,
		age Extérieur	Chambre 2, Eclairag
		s Extérieur	Chambre 1, Prises E
			Eclairage
		es Hall de nuit, Buanderie	Salle de bain, Prises
			VMC
			Séchoir
			Machine à laver