

DOSSIER DIU MUTUALITE

IMMEUBLE DE RAPPORT : Rue de la Mutualité 64 - 1180 UCCLE

Renseignements urbanistiques :

- Reçu le 26/07/2012 par la commune d'Uccle lors de notre achat le 30/07/2012 :

Immeuble comprend 3 logements et ce depuis le permis d'urbanisme n°9954 délivré le 24/09/1936.

TRAVAUX EN 2012 - DESCRIPTIF	DOCUMENTS - ATTESTATIONS
Dépose totale des planchers pour isolation acoustique et thermique - Rockflex 12 cm Feutre de jutte 10 mm posé sur poutre + désolidarisation des murs OSB 18 mm Sous couche UNISOUND Quickstep	Cahier des charges Photos Fiches Techniques
Nouvelles installations de chauffage	
Nouvelle ligne de gaz Chaudières gaz à condensation - Thema Condens A Sonde extérieur Nouveaux radiateurs avec vannes thermostatiques Thermostat d'ambiance programmable	Fiche technique Thema Condens Attestation Gaz Conforme Attestation PEB Controle Periodique_Chaudière
Nouvelles installations d'électricité	Attestation Electricité Conforme
Isolation toiture plate - Rockroof 20 cm	Photos + Fiche Technique
Isolation mur extérieur Véranda - Polystirène expansé 12 cm	Photos + Fiche Technique
Isolation mur mitoyen chambre rez - PUR 10 cm	Photo + Fiche Technique

Isolation plancher Cave Rockwool 12 cm	Photos + Fiche Technique
TRAVAUX EN 2018 - DESCRIPTIF	DOCUMENTS - ATTESTATIONS
Nouvelle Corniche en VM Zinc Quartz + rebord étanchéité	Photos
TRAVAUX EN 2023 - DESCRIPTIF	DOCUMENTS - ATTESTATIONS
1) Rénovation complète façade Avant (sablage, réparations, nouveau crépi + 3 couches hydrofuges) 2) Changement des châssis Rue Ug: 1.0K - Uw: 1,2 3) Isolation intérieure façade Rue - PUR 3 cm Lambda 0,035 W/m.k 4) Isolation extérieure façade Arrière - Polystirène expansé graphite 12 cm Lambda: 0,032 W/m*K Résistance thermique (m².K/W): 3,75 5) Ventilation DucoBox Silent	Cahier des Charges Fiches Techniques Photos