

ATTESTATION DE CONFORMITÉ • CONFORMITEITATTEST

N° AGRÉATION
OPEENHOPINGSNUMMER

AgrW. DEP-002/A01

Appareil de mesurage : TESTO 312-3 Série 790889

Contrôlé le : par :

N° DU CERTIFICAT
CERTIFICAATSNUMMER

WLL2 1794470

CLIENT KLANT			TEL		
ADRESSE ADRES	Rue Yernawek	N° NR	46	FAX	
DOMICILE WOONPLAATS	Saint-Georges	CODE POSTAL POSTNUMMER	4470	GSM	0496854319
ADRESSE MAIL ADRESSE MAIL	@		GSM		

RÉSERVOIR • TANK

CONTENANCE RÉSERVOIR
INHOUD TANK

2800 Litres • Liters

N° DU RÉSERVOIR
NUMMER VAN DE TANK

/

DATE DE MISE EN SERVICE
DATUM INGEbruikSTELLING

? / /

- | | | | | |
|---|---|--|---|--|
| ☒ MÉTAL
METAAL | ☒ SIMPLE PAROI
ENKELWANDIG | ☒ APPARENT
BOVENGRONDS | CLASSIFICATION
INDELING | ☐ Etanchéité chaîne
de mesure avant
calibrage |
| ☐ POLYÉTHYLÈNE
POLYETHYLEEN | ☐ DOUBLE PAROI
DUBBELWANDIG | ☐ ENFOUI
INGEGRAGEN | ☒ 3 ☐ 2 ☐ 1 | ☐ Résultat de l'épreuve : |
| ☐ POLYESTER
POLYESTER | ☐ EN BATTERIE
IN BATTERIJ | ☐ PAROI ACCESSIBLE
BUITENWAND TOEGANKELIJK | ☐ ZONE NON PROTÉGÉE
ZONE NON PROTEGEE | ☐ Dépression atteinte : |
| ☐ | ☐ ENCUVÉ
INKUIPING | ☒ PAROI INACCESSIBLE
ONTOEGANKELIJK | ☐ ZONE PROTÉGÉE
ZONE PROTEGEE | |
| | ☐ ETANCHE
NON ETANCHE | | ☐ I ☐ II ☐ III | |

CONTRÔLES • CONTROLEN

DATE DE CONTRÔLE
CONTROLEDATUM

19 06 2020

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ CONTRÔLE VISUEL DES ACCESSOIRES
CONTROLE VAN DE TOEBEHOREN* | ☒ SYSTÈME DE PROTECTION DE DÉBORDEMENT :
OVERVULBEVEILIGINGSSYSTEEM | ☐ SONDE SONDE |
| ☒ CONTRÔLE VISUEL DE LA PAROI EXTÉRIEURE
CONTROLE BUITENWAND | ☐ SYSTÈME DE DÉTECTON DE FUITES
LEKDETECTIESYSTEEM | ☒ SIFFLET FLUIT |
| ☒ CONTRÔLE DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DE L'ENDROIT DE STOCKAGE
CONTROLE VAN DE ALGEMENE STAAT VAN DE OPSLAGPLAATS | ☐ PROTECTION CATHODIQUE
CATHODISCHE BESCHERMING | ☐ POTENTIEL : |
| ☒ CONTRÔLE DE LA PRÉSENCE D'EAU OU DE BOUE
CONTROLE AANWEZIGHEID WATER EN SLIB | ☐ CONTRÔLE DE LA CORROSIVITÉ DU SOL*
CORROSIVITEITSONDERZOEK BODEM* | |
| ☐ CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ (25hPa/min 1h)
DICHTHEIDSBEPROEVING (25hPa/min 1u) | ☐ SALISSEMENTS HORS DU RÉSERVOIR*
VERONTREINIGING BUITEN DE TANK* | |
| ☐ CERTIFICAT DU CONTRÔLE PRÉCÉDENT
CERTIFICAAT VORIGE CONTROLE | | |

REMARQUES
OPMERKINGEN

* POUR RÉSERVOIRS AUTRES QUE CLASSE 3-1a
VOOR ANDERE TANK DAN 3-1a

CONCLUSION DES CONTRÔLES • CONTROLENSCONCLUSIE

*** cf verso

- | | | |
|--|--|---|
| ☒ VERT • GROEN
(exploitation autorisée**) | ☐ ORANGE • ORANJE
(exploitation autorisée à condition d'effectuer les travaux nécessaires) | ☐ ROUGE • ROOD
(exploitation strictement interdite) |
|--|--|---|

VALIDITÉ DU TEST
GELDIGHEIDSDATUM

☐ 6 MOIS ☐ 1 AN ☐ 2 ANS ☒ 3 ANS ☐ 4 ANS ☐ 5 ANS ☐ 10 ANS ☐ 15 ANS ☐ Pas de recontrôle
Capacité < 3000 L

** LE RÉSERVOIR NE PRÉSENTE PAS DE FUITES AU MOMENT DU TEST

SIGNATURE DU TECHNICIEN
HANDTEKENING TECHNICUS

SIGNATURE DU CLIENT
HANDTEKENING KLANT